

ES – Manual de instrucciones

CA 5292
CA 5293



MULTÍMETROS PORTÁTILES GRÁFICOS 100.000 PUNTOS

INDICE

1. INSTRUCCIONES GENERALES.....	4
1.1. Precauciones y medidas de seguridad.....	4
1.1.1. Símbolos.....	4
1.1.2. Definición de las categorías de medida.....	4
1.1.3. Precauciones de uso.....	5
2. PRIMERA PUESTA EN MARCHA.....	6
2.1. Estado de suministro.....	6
2.2. Accesorios y recambios.....	6
2.3. Primera utilización.....	6
2.3.1. Colocación de las pilas o acumuladores.....	6
2.3.2. Ajustes del sistema.....	7
3. PRESENTACIÓN.....	8
3.1. Descripción.....	8
3.1.1. Conmutador.....	8
3.1.2. Teclado.....	9
3.1.3. Visualización.....	10
3.1.4. Principales magnitudes medidas.....	10
3.1.5. Magnitudes secundarias medidas.....	10
3.1.6. Unidades.....	10
3.1.7. Símbolos.....	11
3.2. Tareas iniciales.....	12
3.2.1. Alimentación del cargador.....	12
3.2.2. Encendido/apagado.....	12
3.2.3. Detección automática de medida de corriente.....	12
3.2.4. Auto apagado.....	12
3.2.5. Señal de alarma.....	12
4. USO.....	13
4.1. Descripción del menú SETUP.....	13
4.1.1. SETUP 1/3: configuración general del multímetro.....	14
4.1.2. SETUP 2/3: Configuración de los parámetros de medida.....	15
4.1.3. SETUP 3/3: Configuración y personalización.....	18
4.2. Descripción de las teclas del TECLADO.....	19
4.2.1. Tecla HOLD: Gestión y congelación de la visualización.....	19
4.2.2. Tecla MEAS: Medidas avanzadas.....	19
4.2.3. Tecla Mem: memorización de las medidas, modo registro.....	22
4.2.4. Tecla RANGE: Gestión de los rangos.....	24
4.3. Interfaces de comunicación.....	24
5. MEDIDAS.....	25
5.1. Medida de tensión.....	25
5.1.1. Conexión del multímetro.....	25
5.1.2. Medida principal.....	25
5.1.3. Medidas secundarias.....	25
5.1.4. Forma de onda y tendencia.....	26
5.1.5. Procedimiento.....	26
5.2. Medida de corriente en directo.....	27
5.2.1. Conexión del multímetro.....	27
5.2.2. Medida principal A en serie en un circuito.....	27
5.2.3. Medidas secundarias.....	27
5.2.4. Forma de onda y tendencia.....	27
5.2.5. Procedimiento.....	28
5.3. Medida de corriente con pinza.....	28
5.3.1. Conexión del multímetro.....	28
5.3.2. Medida principal.....	28
5.3.3. Procedimiento.....	29
5.4. Medida de frecuencia.....	29
5.4.1. Conexión del multímetro.....	29
5.4.2. Medida principal.....	29
5.4.3. Medidas secundarias.....	29
5.5. Medida de resistencia.....	31
5.5.1. Conexión del multímetro.....	31
5.5.2. Medida principal.....	31
5.6. Medida de continuidad acústica.....	32
5.6.1. Conexión del multímetro.....	32
5.6.2. Medida principal.....	32
5.7. Prueba de diodo.....	33
5.7.1. Conexión del multímetro.....	33
5.7.2. Medida principal.....	33
5.8. Medida de capacidad.....	34

5.8.1.	Conexión del multímetro	34
5.8.2.	Medida principal.....	34
5.9.	Medida de temperatura	35
5.9.1.	Conexión del multímetro	35
5.9.2.	Medida principal.....	36
5.10.	Medida en un variador de velocidad tipo PWM	36
5.10.1.	Conexión del multímetro	36
5.10.2.	Medida principal.....	37
5.11.	Modo Vigilancia	37
5.12.	Modo gráfico.....	38
5.13.	Modo Relativo.....	38
5.14.	Modo SPEC.....	39
5.15.	Modo MEAS	39
5.16.	Modo MATH	39
6.	SOFTWARE SX-DMM	40
6.1.	Conexión del cable óptico aislado USB suministrado.....	40
6.2.	Instalación del software "SX-DMM"	40
6.3.	Programación remota	40
7.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	41
7.1.	Tensión CC.....	41
7.1.1.	CA 5292.....	41
7.1.2.	CA 5293.....	41
7.2.	Tensiones CA y CA+CC.....	42
7.2.1.	CA 5292.....	42
7.2.2.	CA 5293.....	42
7.3.	Corrientes.....	43
7.4.	Corrientes CA y CA+CC TRMS.....	44
7.5.	Frecuencia.....	45
7.5.1.	Medida de frecuencia principal	45
7.5.2.	Medida de frecuencia secundaria	45
7.6.	Resistencia.....	46
7.6.1.	Óhmetro.....	46
7.6.2.	Medida 100 Ω	46
7.7.	Capacidad	46
7.7.1.	Capacímetro	46
7.8.	Prueba de diodos	47
7.9.	Continuidad acústica	47
7.10.	temperatura.....	47
7.10.1.	Pt100/Pt1000.....	47
7.10.2.	Termopar J y K.....	47
7.11.	Peak rápido	48
7.12.	SURV (Min, Max, Avg)	48
7.13.	Modo dBm	48
7.14.	Modo dB	48
7.15.	Potencia resistiva W ref.....	48
7.16.	Potencia VxA.....	48
7.17.	Ciclo de trabajo.....	49
7.18.	Cómputo de evento CNT.....	49
7.19.	Anchura de impulsos PW	49
7.20.	Cronómetro con fecha y hora	49
7.21.	Variación en el rango nominal de uso	50
7.22.	Respuesta del filtro.....	50
8.	CARACTERÍSTICAS GENERALES	51
8.1.	Condiciones ambientales	51
8.2.	Alimentación.....	51
8.3.	Visualización.....	51
8.4.	Conformidad.....	51
8.4.1.	Seguridad	51
8.4.2.	CEM.....	51
9.	CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.....	52
9.1.	Carcasa	52
10.	MANTENIMIENTO	52
10.1.	Limpieza.....	52
10.2.	Cambio del fusible	52
10.3.	Actualización del firmware	52
11.	GARANTÍA	52
12.	ANEXO.....	53
12.1.	Configuration par défaut.....	53
12.2.	Recomendaciones antes de la carga de los acumuladores	53
12.3.	Tabla de las medidas secundarias	54

1. INSTRUCCIONES GENERALES

Usted acaba de adquirir un **CA 5292/CA 5293** y le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros.

Para conseguir las mejores prestaciones de su instrumento,

- Lea atentamente este manual de instrucciones,
- Respete las precauciones de uso.

1.1. Precauciones y medidas de seguridad

Este instrumento cumple con la norma de seguridad IEC/EN 61010-2-033, los cables cumplen con la norma IEC/EN 61010-031.

El incumplimiento de las instrucciones de seguridad puede ocasionar un riesgo de descarga eléctrica, fuego, explosión, destrucción del instrumento y de las instalaciones.

1.1.1. Símbolos



ATENCIÓN, existe riesgo de descarga eléctrica. La tensión aplicada en las piezas marcadas con este símbolo puede ser peligrosa.



¡ATENCIÓN, riesgo de PELIGRO! El operador debe consultar el presente manual de instrucciones cada vez que aparece este símbolo de peligro.



Instrumento totalmente protegido mediante doble aislamiento o aislamiento reforzado.



Borne de tierra.



El contenedor de basura tachado significa que, en la Unión Europea, el producto deberá ser objeto de una recogida selectiva de conformidad con la directiva RAEE 2012/19/EU. Este equipo no se debe tratar como un residuo doméstico.



El marcado CE indica el cumplimiento de la Directiva Europea sobre Baja Tensión 2014/35/UE, la Directiva sobre Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE y la Directiva sobre Restricciones a la utilización de determinadas Sustancias Peligrosas RoHS 2011/65/UE y 2015/863/UE.



USB

IP 67

IP 67 (Fuera de servicio, en caso de inmersión, es necesario secar el aparato y, en particular, la regleta de bornes antes de volver a ponerlo en marcha).



Instrucción importante

1.1.2. Definición de las categorías de medida

La categoría de medida IV corresponde a las medidas realizadas en la fuente de la instalación de baja tensión.

Ejemplo: entradas de energía, contadores y dispositivos de protección.

La categoría de medida III corresponde a las medidas realizadas en la instalación del edificio.

Ejemplo: cuadro de distribución, disyuntores, máquinas o aparatos industriales fijos.

La categoría de medida II corresponde a las medidas realizadas en los circuitos directamente conectados a la instalación de baja tensión.

Ejemplo: alimentación de aparatos electrodomésticos y de herramientas portátiles

1.1.3. Precauciones de uso

- El operador y/o autoridad responsable debe leer atentamente y comprender las distintas precauciones a tomar durante su uso.
- No utilice el instrumento en atmósfera explosiva o en presencia de gases inflamables o humo.
- No utilice el instrumento en redes cuya tensión asignada o categoría sea superior a las indicadas.
- Respete las tensiones y corrientes máximas asignadas entre bornes y con respecto a la tierra.
- No utilice el instrumento si parece estar dañado, incompleto o mal cerrado.
- Todos los elementos cuyo aislamiento está dañado, incluso parcialmente, deben descartarse a la espera de su reparación o desecharse.
- Respete las condiciones ambientales de uso.
- Utilice un equipo de protección personal cuando sea necesario.
- Mantenga sus manos y dedos lejos de los bornes no utilizados del instrumento. Cuando manipula sensores o sondas de prueba, mantenga los dedos detrás de la protección.
- Antes de cada uso, compruebe el estado del aislamiento del cable, así como el perfecto estado de la unidad y de sus accesorios.

2. PRIMERA PUESTA EN MARCHA

2.1. Estado de suministro

Compruebe si el suministro está completo según su pedido.

Entregado en una caja de cartón con:

- 1 guía de inicio rápido impresa con instrucciones para descargar el manual de instrucciones
- 1 juego de cables de seguridad (rojo y negro) 1000 V CAT IV / 1500 V CAT III
- 1 juego de sondas de prueba (rojo y negro) 1000 V CAT IV / 1500 V CAT III
- 1 juego de 4 acumuladores Ni-MH AA/R6
- 1 adaptador de corriente USB 5 V CC (100-240 V, 50/60 Hz) y un cable de alimentación USB/multímetro
- 1 cable de comunicación óptica USB
- 1 Software SX-DMM en memoria USB
- 1 registro de mediciones
- 1 bolsa de transporte

2.2. Accesorios y recambios


Para los accesorios y los recambios, visite nuestro sitio web: www.chauvin-arnoux.com

2.3. Primera utilización


2.3.1. Colocación de las pilas o acumuladores


1. Desconectar el instrumento de toda fuente de alimentación
2. Desatornillar los 3 tornillos de atrás
3. Abrir la carcasa inferior con un tornillo
4. Quitar la junta que protege las pilas o acumuladores
5. Colocar las pilas o acumuladores respetando la polaridad
6. Cerrar la carcasa y atornillar los tornillos
7. Comprobar el tipo en Setup/Pw supply/type (alcalina o NiMH)



Para encender el instrumento, pulse la tecla .

Asegúrese de que las pilas o acumuladores están suficientemente cargados.




 Cuando el aparato está apagado y se conecta a la red eléctrica mediante el adaptador USB suministrado, el parpadeo de los ledes indica que el aparato se está cargando.

 Nota: Si utiliza acumuladores Ni-MH por primera vez, cárguelas completamente antes de usar el multímetro.

2.3.2. Ajustes del sistema

- Idioma




Para seleccionar el idioma en el que se expresan los menús del multímetro:


1. Pulse la tecla 
2. Seleccionar el menú 
3. Seleccionar 

4 combinaciones de dos idiomas están disponibles: Inglés/Italiano, Inglés/Español, Inglés/Alemán e Inglés/Francés. Por defecto, el multímetro contiene los idiomas Inglés/Francés. Las demás combinaciones están disponibles mediante actualización del programa interno, descargando el loader multímetro en el sitio web: www.chauvin-arnoux.com

- Fecha y hora

Para cambiar la fecha y la hora:

1. Pulse la tecla 
2. Seleccionar el menú 
3. Seleccionar 



3. PRESENTACIÓN

3.1. Descripción

Los **CA 5292** y **CA 5293** son multímetros digitales portátiles y autónomos, especialmente diseñados para reunir en un único instrumento las distintas funciones de medida de las magnitudes eléctricas:

- Medida de tensión CA, CC y CA+CC
- Medida de tensión alterna en baja impedancia
- Medida de intensidad CA, CC y CA+CC
- Medida de frecuencia
- Medida de resistencia
- Medida de la capacidad
- Medida de la temperatura



3.1.1. Conmutador



El cambio de una posición a otra ocasiona una reinicialización de la configuración del modo de medida. Alrededor del conmutador, un LED naranja fijo indica cada función seleccionada y un LED naranja intermitente para el setup. Durante el ciclo de carga (OFF), cada LED de función se enciende de forma alternativa para indicar la carga en curso.


En el centro, un navegador de “4 posiciones” permite:



1. una navegación hacia arriba y hacia abajo, para:
 - seleccionar un menú o una función,
 - seleccionar manualmente el rango o la escala gráfica bajo « **Range** »,
 - incrementar o reducir la variable seleccionada



2. una navegación hacia la derecha y hacia la izquierda, para:
 - pasar de una variable seleccionada a otra.



Pulsación corta		Pulsaciones cortas sucesivas o selección con F1, F2, F3 o F4
	Medida de corriente en CA, CC o CA+CC TRMS	
	Medida de temperatura T y selección de la unidad (°C, °F, K)	Selección de los tipos de sensores: – Pt 100 o Pt 1000 – TCJ o TCK
	Medida de capacidad	
	Medida de corriente con pinza, selección del acoplamiento CA, CC, CA+CC	Configuración del menú "Pinza": tipo de medida, ratio y unidad
	Medida de resistencia, medida de continuidad acústica, rango 100 Ohm, prueba de diodo	Selección de las funciones de continuidad, 100 Ohm o diodos
	Medida de frecuencia	
	Medida de tensión alterna (CA RMS) y selección de acoplamiento	CA, CC, CA+CC, V LowZ
	Configuración SETUP, con 3 niveles	Setup 1/3, Setup 2/3, Setup 3/3

3.1.2. Teclado

El teclado consta de las siguientes teclas de función:




Se toman en cuenta y surten efecto las teclas en cuanto se pulsan. Si se valida la acción sobre las teclas, el instrumento emite una señal acústica.

Las teclas activas con una pulsación larga se identifican mediante "...": **Meas...**, **Mem...**, **Setup...**

Pulsación corta		Pulsación larga
	Congelación de la visualización. Selección RUN, HOLD o Auto HOLD.	
	Menú medida de 3 niveles.	Reset para SURV/PEAK/REL y CNT
	Inicio/Parada de una memorización.	Selección de los archivos y configuración de los registros.
	Selección del cambio de rango automático o manual.	

3.1.3. Visualización



Visualización del esquema de cableado de los bornes en función de la medida
Visualización digital: <ul style="list-style-type: none"> - de la magnitud medida, - del valor de la medida, - del tipo de medida, etc.
Visualización secundaria: <ul style="list-style-type: none"> - en forma de gráfico - o en forma de 3 displays
Información desplegable
Propiedades de las teclas F1, F2, F3, F4

3.1.4. Principales magnitudes medidas

- V LowZ Medida de tensión alterna en baja impedancia (V LowZ)
- V CA Medida de tensión en CA
- V CA/CC Medida de tensión en CC o CA+CC en alta impedancia (V)
- A Medida de intensidad de corriente A (CA, CC, CA+CC)
- Hz Medida de frecuencia
- Ω Medida de resistencia
- C Medida de capacidad
- T° Medida de temperatura
- % Medida del valor relativo o ciclo de trabajo
- ♪ Continuidad, prueba de diodos







3.1.5. Magnitudes secundarias medidas

Para las magnitudes secundarias medidas, remítase a la tabla disponible en anexo.

3.1.6. Unidades

- V Voltio
- A Amperio
- Hz Hertz
- Ω Ohm
- F Farad
- °F Grado Fahrenheit
- °C Grado Celsius
- K Kelvin
- ms milisegundo
- k kilo (kΩ – kHz)
- M Mega (MΩ – MHz)
- n nano (nF)
- p pico (pF)
- μ micro (μV – μA – μF)
- m mili (mV – mA – mF)
- % Porcentaje

3.1.7. Símbolos

AC	Medida de la señal alterna TRMS
DC	Medida de la señal continua
AC + DC	Medida de la señal alterna y continua TRMS
AUTO	Cambio automático del rango
Δ	Valores relativos con respecto a una referencia
REF	Presencia de un valor de referencia en memoria
HOLD	Memorización y visualización de los valores memorizados
MAX	Valor máximo
AVG	Valor promedio
MIN	Valor mínimo
PK+	Valor pico máximo
PK-	Valor pico mínimo
.run r.un ru.n	Capacímetro, adquisición en curso
----	Medida de frecuencia imposible
O.L	Rebasamiento de las capacidades de medida
V	Voltio
Hz	Hertz
F	Farad
°C °F K	Grado Celsius, grado Fahrenheit, kelvin
A	Amperio
%	Porcentaje
Ω	Ohm
ms	milisegundo
n	Símbolo del prefijo nano-
p	Símbolo del prefijo pico-
μ	Símbolo del prefijo micro-
m	Símbolo del prefijo mili-
k	Símbolo del prefijo kilo-
M	Símbolo del prefijo mega-
	Símbolo de la medida de continuidad acústica
	Símbolo de la medida y del control de una unión de semiconductor
	Símbolo del diodo Zener
	Atención, posibilidad de descarga eléctrica (*)
LEADS	Función seleccionada incompatible con la conexión del cable
	Comunicación USB
	Filtro PWM 300 Hz

(*) Durante las medidas de tensiones superiores a 60 V CC o 25 V CA, el símbolo parpadea en el display.

3.2. Tareas iniciales

3.2.1. Alimentación del cargador

Se hace por el lado usando el cable específico conectado al adaptador de CA-USB suministrado, o directamente conectado a un puerto USB en su PC.

3.2.2. Encendido/apagado



Pulse esta tecla situada en el frontal a la izquierda del instrumento para encenderlo o apagarlo. Una página indica el apagado del multímetro.

3.2.3. Detección automática de medida de corriente

El número de bornes de entrada está limitado a 3: **V, COM, A**.

La conexión del cable al borne "**Amperio**" selecciona automáticamente la función correspondiente.



Cuando un cambio de función mediante el teclado de comando no es compatible con la conexión del cable, se activa una alarma acústica y visual (LEADS).


La medida de corriente se realiza con todo el rango automático.

3.2.4. Auto apagado

Valide la función utilizando el menú **Modo en espera** del menú SETUP: el instrumento se apaga automáticamente después de 30 minutos de funcionamiento, si durante este período no se ha producido ninguna acción en el panel frontal y el multímetro permanece parado.



El auto apagado está inhabilitado en:

- Modo Vigilancia → SURV
- Modo Registrador → MEM
- Modo comunicación  (conexión óptica aislada USB)
- cuando la magnitud medida (Tensión o Corriente) en las entradas del multímetro rebasa el umbral de peligrosidad.

3.2.5. Señal de alarma

Una señal acústica intermitente se emite:

- en la posición "Tensión", cuando se rebasa el rango (modo MANUAL y AUTO – último rango)
- en la posición "Corriente", cuando se rebasa el rango (modo MANUAL), a partir de una medida de 10 Amperios
- cuando haya una incompatibilidad entre la posición de los cables y la función seleccionada
- cuando se rebasa los umbrales de peligrosidad (si la función está habilitada)

Cuando se rebasa el rango, la señal acústica viene acompañada de la visualización de la sigla "**O. L**"

Cuando el símbolo  está activo:

- la tensión en la entrada "**Voltio**" supera **60 V CC** o **25 V CA**
- la corriente inyectada entre el borne "**Amperio**" y **COM** supera los **10 A**
- hay un rebasamiento de rango (tensión o corriente) en modo MANUAL




4. USO

4.1. Descripción del menú SETUP



El menú **SETUP** configura los parámetros del multímetro según las condiciones de uso y las preferencias del usuario.

Este menú propone los principales ajustes o la configuración del multímetro en **3** niveles. Las configuraciones se almacenan en la memoria cuando el multímetro está apagado, si el modo **USUARIO** (USR) está activo, o con la configuración fijada por el usuario en modo **BLOQUEADO**. Si no es el caso (modo **BÁSICO**), el instrumento arranca con los parámetros de configuración de **FÁBRICA**. El menú inaccesible está en gris.



4.1.1. SETUP 1/3: configuración general del multímetro



- **Util.** : utilidad para ajustar la iluminación, el modo en espera, la señal acústica de las teclas, el idioma y el reloj interno con 2 niveles de configuración.
- **Com.** : para comunicación y ajustes del tipo IR, la velocidad en baudio IR y el protocolo MODBUS o SCPI.
- **Pw supply** : caracterización de la alimentación eléctrica interna del instrumento, o bien con batería Ni-MH (capacidad) o pila Alcalina.

Util 1/2: Visualización



- **Lighting** : selección de 3 niveles de retroiluminación del display para limitar el consumo del multímetro, es decir: Eco, Normal, Max
- Por defecto, el nivel de apagado de la retroiluminación es ECO y después de 1 minuto, si no se acciona ninguna tecla o botón en el frontal del mismo.
- **Standby** : validación (por defecto: sí) o no, del auto apagado después de 30 minutos, si no se acciona ninguna tecla o botón en el frontal del multímetro.
- En modo SURV, MEM o Comunicación, el auto apagado no está habilitado.





Para su seguridad, el auto apagado está inhabilitado cuando las magnitudes medidas (tensión, corriente) presentes en la entrada superan los umbrales de peligrosidad.

- **Beep** : validación (por defecto) o no, de la emisión de una señal acústica (bip) cuando:
 - Se pulsa una tecla,
 - hay una tensión en la entrada "V" supera 60 V CC o 25 V CA,
 - se captura una medida estable en AUTO HOLD.
 - La señal acústica se conserva durante un cambio de función mientras se está realizando una medida (señal acústica grave).

Util 2/2: Idioma y reloj



- **Language** : Selección de uno de los dos idiomas cargados. 4 combinaciones de dos idiomas están disponibles: Inglés/Italiano, Inglés/Español, Inglés/Alemán e Inglés/Francés. Por defecto, el multímetro contiene los idiomas Inglés/Francés. Se puede instalar otra combinación en el dispositivo mediante el software (Loader) que permite modificar o actualizar el "software integrado ASYC IV" que se puede descargar del sitio web www.chauvin-arnoux.com, sección "soporte" del dispositivo.
- **Clock** : Permite definir la fecha y la hora del sistema. Los ajustes se realizan con las teclas  y 



Com 1/1: Parámetros de comunicación



- **Type** : IR: selección de la comunicación:
 - IR/USB
- **IR Baud** : configuración de la velocidad de transmisión infrarroja entre 9.600/19.200/38.400 (defecto) baudios; los demás parámetros de transmisión son fijos (8 bits de data, 1 bit de stop, sin paridad).
- **Protocol** : selección MODBUS o SCPI

Energía 1/1: Caracterización de la alimentación



- **Type** : selección del tipo:
 - batería Ni-MH
 - pila Alkaline
- **Capacity** : configuración de la capacidad del acumulador en mAh de las baterías instaladas por defecto 2.500 mAh.
 1. Coloque los acumuladores en el multímetro, luego conecte el cargador.
 2. Los led se encienden de forma alterna alrededor del conmutador para indicar la carga en curso.
 3. Pulse ON para encender el multímetro, siga la evolución de la carga por escalón.

Duración promedio de la carga: 6 h (con acumuladores 2.500 mAh).

Tras 1 h efectiva de carga, el multímetro está listo para realizar medidas, pulsando de nuevo ON; el nivel de escalones adquirido sólo es válido después de una carga completa del instrumento.

4.1.2. SETUP 2/3: Configuración de los parámetros de medida




- **Measure** : configura el filtro, la impedancia, la referencia en dBm y en potencia W.
- **Math** : configura el tipo de entrada de corriente o tensión, el ratio indicado en la pinza y unidad (por defecto A)
- **Math** : configura el tipo de medida asignado al canal matemático y los valores de A y B de la función $Ax+B$ así como la unidad.


Medida 1/2: Configuración de los parámetros de la medida



- **Filter** : filtro PWM 300 Hz para medida en variador




- **Impedance** : selección de la impedancia de entrada



10MΩ 10 MΩ

1GΩ Únicamente en 100 mV CC y 1000 mV CC

☞ Por defecto, rango 10 mV = 10 MΩ, rango 1.000 mV = 10 MΩ



- **dBm Ref** : ajuste de la referencia en dBm. Ajuste del valor de la resistencia de referencia (dBm REF) entre 1 Ω y 10.000 Ω, para las medidas en dBm a partir de tensión V CA o V CA+CC
 - Selección y modificación del dígito seleccionado mediante la tecla de navegación
 - Validación de la resistencia de referencia en dBm y salida del menú mediante "OK"

La medida dBm calcula la potencia suministrada a una resistencia de referencia con respecto a 1 mW. Se obtiene con el siguiente cálculo: $P = \frac{(V_{medido})^2}{R}$. Pref = 1 mW

$$dBm = 10 \log\left(\frac{P}{P_{ref}}\right) = 10 \log\left(\frac{1000 \times V_{medido}^2}{Resistencia\ de\ referencia}\right)$$

☞ Valor por defecto 600 Ω.

Recordatorio: una medida de 0 dBm con una resistencia de referencia de 600 Ω se realiza a partir de una tensión de 0,7746 V CA.

Medida 2/2: configuración de los parámetros de la medida (continuación)





- **W Ref** : referencia en potencia W resistiva
Ajuste del valor de la resistencia de referencia (Ref) entre 1 Ω y 10.000 Ω, para las medidas de potencia resistiva: El cálculo realizado es:

$$\begin{aligned} & (tensión\ medida)^2 / Ref\ (unidad\ W) \\ & (corriente\ medida)^2 \times Ref\ (unidad\ W) \end{aligned}$$

☞ Valor por defecto 50 Ω.

PINZA 1/1: Configuración de la función pinza



- La función  ($y = Ax$) permite al usuario que mide una magnitud de corriente con una pinza amperimétrica en:

- Voltios $x V/A$
- Amperios $x A/A$

asignar el ratio (o relación de transformación) y la unidad apropiada, para obtener la lectura directa de la magnitud de la corriente medida.

En función de la magnitud medida, el instrumento calcula la función Ax que le es asociada.


La programación se realiza en 3 etapas:

1. Selección de la magnitud medida (V, A)
2. Definición del ratio A visualizado en la pinza Val1/Val2 es decir: xxxx.XA/xxxx.XV (por defecto 1 A/1 V)
3. Definición de la unidad física a visualizar (por defecto A)

 El ratio A y la unidad se pueden programar para cada magnitud medida (V, A).

MATH: Configuración de la función MATH



- La función  ($y = Ax + B$) permite al usuario que mide cualquier magnitud física en:

- Voltios (0-10 V proceso o sonda de alta tensión, por ejemplo)
- Amperios (bucle de corriente 4-20 mA o pinza de corriente, por ejemplo)
- Frecuencia (medida de caudales, velocidades de rotación, por ejemplo)
- Ohmios (sensor de posición resistivo, por ejemplo)


convertirla y asignarle la unidad apropiada, para obtener la lectura directa de la magnitud de origen en el instrumento.

En función de la magnitud medida, el instrumento calcula la función MATH que le es asociada.

La programación se realiza en 4 etapas:

1. Selección de la magnitud medida (V, A, Ω , Hz)
2. Definición del coeficiente A de la función $y = Ax + B$
3. Definición del coeficiente B de la función $y = Ax + B$
4. Definición de la unidad física a visualizar por el navegador (Mayúscula y minúscula)



 Los coeficientes A, B y la unidad se pueden programar para cada magnitud medida (V, A, Ω , Hz)

4.1.3. SETUP 3/3: Configuración y personalización



- **Memory** : indicación de los archivos, de la cantidad de registros (10.000 para CA 5292 y 30.000 para CA 5293), la frecuencia de los registros (desde 0,3 s hasta 23 h, 59 min, 59 s).
- **Config** : selección de la recuperación de la configuración de FÁBRICA, de los modos de inicio Usuario (USR), Básico (valor por defecto) o Bloqueado (LCK).
- **About** : indica la trazabilidad del multímetro, n° de serie, versiones del software y versión Hardware.

Memoria



Recordatorio:

- de los archivos guardados
- del número de registro máximo por archivo (10.000 para CA 5292 y 30.000 para CA 5293),
- de la cantidad de registros (desde 0,3 s hasta 23 h, 59 min, 59 s).



10 secuencias máximo guardadas en el CA 5292 y 30 secuencias guardadas en el CA 5293

Configuración



Selección de la indicación:

- **Factory** : de la configuración de FÁBRICA,
- de los modos de inicio **Básico** (valor por defecto **Basic**), **Usuario** (**User**), o **Bloqueado** (**Locked**).
- En modo **BÁSICO**, el instrumento se enciende con su configuración elemental (valor por defecto) y con la función Voltio (CA+CC).
- En modo **Usuario**, el instrumento se enciende con la configuración existente en el momento del apagado anterior.
- En modo **Bloqueado**, el instrumento se enciende con la configuración existente en el momento del bloqueo. Debe introducirse y confirmarse una contraseña en el momento del bloqueo. Esta contraseña permitirá al usuario volver al modo **User**. Para desbloquear, simplemente introduzca la contraseña.



Configuración al inicio sin ningún cable conectado. Si están conectados, se tomarán en cuenta para la selección de la función.

Acerca de





Indicación de la trazabilidad del multímetro:

- n° de serie
- versiones software
- versión Hardware

4.2. Descripción de las teclas del TECLADO

4.2.1. Tecla HOLD: Gestión y congelación de la visualización

Hold




Son posibles tres modos de funcionamiento:

- el modo **RUN** → HOLD inhabilitado
- el modo **HOLD** → [F2]
- el modo **AUTO HOLD** → [F3]

- El modo **HOLD** congela en pantalla la medida principal actual y la curva de historial en el momento de pulsar la tecla. El instrumento sigue gestionando las medidas en el display secundario (modo **REL**).

☞ La selección de gama sigue sin cambios: AUTO o MANUAL según la configuración al entrar en este modo.

☞ La curva vuelve a cero al pulsar RUN.



- El modo **AUTO HOLD** congela automáticamente en pantalla la medida principal en curso cada vez que se detecta una medida estable. Se confirma mediante la emisión de una señal acústica (si no se ha seleccionado "Señal acústica no" en el menú Configuración).


Se siguen visualizando los valores memorizados hasta la próxima medida estable realizada (medida distinta de ± 100 dígitos) o hasta la salida del modo **AUTO HOLD** mediante **RUN**.

El instrumento sigue gestionando las medidas e indicándolas en la ventana gráfica o en el display secundario (modo **REL**).

☞ La selección de gama sigue sin cambios (en AUTO o MANUAL) según la configuración al entrar en este modo. El modo **AUTO HOLD** está accesible únicamente en las medidas V y A.

4.2.2. Tecla MEAS: Medidas avanzadas

Meas..





MEAS 1/3




Son posibles 3 niveles de medidas avanzadas:


- **TREND** : selecciona la visualización gráfica de la magnitud medida en función del tiempo.

Las flechas  permiten cambiar la profundidad de adquisición del gráfico desde 1 min, 28 s hasta 1 h, 13 min, 20 s. Durante el tiempo representado por un píxel horizontal se realiza una búsqueda de los valores mínimo y máximo de la medida principal. Estos dos valores sirven para trazar un segmento vertical de mín. a máx. Las teclas  permiten cambiar el rango de medida actual.

- **REL** : toma la medida principal en curso como referencia. Se muestra en el display secundario: REF.

- El display principal sigue indicando el valor instantáneo medido, así como la barra analógica.
- El display secundario Δ indica la diferencia absoluta entre el valor instantáneo medido y la referencia registrada.
- El display secundario $\Delta \%$ indica la diferencia relativa en % entre el valor instantáneo medido y la referencia registrada.

 La gestión de los rangos es "AUTOMática" o "MANUal" según la configuración al entrar en este modo.

 Los displays Δ y $\Delta \%$ se gestionan en el mismo rango.

En modo "AUTO", no pueden bajar por debajo del rango de la referencia al entrar en el modo REL.


 Ej.: *Medida de una tensión de VDC con una referencia ajustada a x V:*

Cuando el modo está activo, una pulsación larga en la tecla [F1] Inic o [F2]. Pulsar Ref se abre una ventana de ajuste de la referencia REF. Las teclas de navegación permiten cambiar los dígitos.

 Reinicialización de REF mediante pulsación larga en Meas ...

- **SURV** : controla las variaciones de una señal registrando los extremos (MÍN., MÁX.) de la medida principal y calculando su promedio (AVG).

Para cada magnitud memorizada, el multímetro registra la fecha y la hora correspondientes.

 Al entrar en modo SURV mediante Inicio [F1], las últimas medidas MÍN. y MÁX. se borran, y luego se inician con la medida en curso. Para detener este modo pulse [F2] stop y [F3] para consultarlas.


AVG es el cálculo del promedio de todas las medidas leídas desde la activación del modo SURV.

Los datos registrados se pueden consultar pulsando la tecla [F3] Consulta.

En modo SURV:

- no se puede acceder a los modos MANU o AUTO, y a la gestión de los rangos.
- la medida de corriente, el valor MÍN. y el valor MÁX. se presentan en el rango más apropiado a cada uno de ellos.

Los datos guardados van acompañados de la fecha y de la hora, así como del rango de vigilancia.

 Actualice su multímetro antes de iniciar una campaña de SURVeillance (vigilancia) (sincronización automática).

 Reinicialización de los valores MÍN./MÁX. con una pulsación larga en Meas...




MEAS 2/3



- **SPEC** : indica directamente la tolerancia de la medida en curso, sin que se tenga que buscar y calcular.

A partir de la medida principal, la visualización:

- recuerda las especificaciones (**x % L ± n D**) en función del tipo de medida, del rango seleccionado y de la frecuencia (en CA y CA+CC)
- calcula el rango en el cual se encuentra el valor verdadero, si el instrumento está en su tolerancia:
 - valor SMIN → especificación mínima
 - valor SMAX → especificación máxima




- **MEAS+** : da acceso a las medidas secundarias

Selección de las funciones secundarias en los displays 2, 3 y 4 mediante selección con el navegador en función de la medida principal y validación mediante OK. Una pulsación larga en MEAS... permite salir de este menú.



Durante la selección de una medida principal, las últimas funciones secundarias seleccionadas se vuelven a habilitar.



A la izquierda, ejemplo de medidas disponibles en V CA+CC.

A la activación de las medidas dB, el valor medido se toma como referencia de tensión (V ref). El cálculo es el siguiente: $20 \log_{10} (V \text{ medida}/V \text{ ref})$.



La referencia de tensión (V ref) puede reiniciarse manteniendo pulsada la tecla Meas

Aparece la función MATH cuando sus parámetros lo permiten (véase el menú **Función MATH**).



En medida dBm y en cálculo de la potencia resistiva, véase el menú para el ajuste de las resistencias de referencia asociadas (**dBm REF**, **W REF**) y para conocer las fórmulas de cálculo. Véase SETUP 2/3


El cálculo de la potencia **VxA** (VA) requiere una tercera conexión a la entrada A (conectada al mismo circuito), para medir simultáneamente:

- la tensión (display principal)
- la intensidad (display 3), medida siempre realizada en CA+CC.




Nota: La resistencia del cable de medición en la entrada COM puede afectar la calidad de la medición en el caso de una medición conjunta de corriente y voltaje.

MEAS 3/3




- WFORM : El modo WFORM sólo está disponible en CA, para frecuencias comprendidas entre 10 y 600 Hz. El rango de frecuencia se divide en 4 rangos [10 Hz, 40 Hz[, [40 Hz, 100 Hz[, [100 Hz, 200 Hz] y [200 Hz, 600 Hz]. Permite visualizar formas de ondas. Cuando la frecuencia no está comprendida en el intervalo de medida, o no se puede medir, el multímetro indica «Frecuencia fuera de rango...». En otros casos de fallo, el multímetro indica «El ajuste automático ha fallado».

Para las señales de baja amplitud, puede resultar necesario cambiar a modo **MANUAL** para alcanzar los rangos más sensibles con las teclas .



4.2.3. Tecla Mem: memorización de las medidas, modo registro



- El modo MEM registra el contenido de o de las visualizaciones digitales en la memoria del instrumento a una frecuencia preprogramada.
- Una pulsación corta en **Mem...** inicia una serie de registros.
- El símbolo MEM aparece en amarillo durante todo el período de registro; viene acompañado del número de registros realizados.
- Una nueva pulsación corta en **Mem...** detiene la memorización de las medidas. Y aparecerá el menú de introducción del nombre de archivo.
- Al pulsar Aceptar o Cancelar sin introducir nada se afectará el nombre de archivo por defecto AAAAMMDD_HHMMSS.
- Se puede programar el número de valores a memorizar para una campaña de medidas: detiene así automáticamente el registro.
- Consultas de los registros y de la configuración mediante pulsación larga en **Mem...**

Una nueva pulsación en **Mem...** vuelve a iniciar una serie de registros.


Capacidad de registro	CA 5292	30 000 medidas máximo por secuencia	1 a 30 secuencias (según memoria disponible)
	CA 5293	10 000 medidas máximo por secuencia	1 a 10 secuencias (según memoria disponible)



En esta etapa, se puede realizar una lista de los archivos, configurar el número de registros máximo según las versiones y la frecuencia del registro (1 s por defecto).

- Seleccione el menú Archivos en la Función MEM para visualizar la lista de los sucesivos registros.
- Cada registro está identificado mediante su fecha y hora de inicio.

Se puede cambiar el nombre por defecto, se propone introducir un nuevo nombre de archivo de 16 caracteres.



- Consulta de los archivos guardados en [F1] Archivos y selección mediante el navegador, y posibilidad:
 - de abrir la secuencia seleccionada [F1],
 - de eliminar una secuencia seleccionada [F2],
 - eliminar [F3] todas las secuencias registradas
 - Seleccione el menú **Archivos** en la **Función MEM** para visualizar la lista del o de los registros sucesivos.

Cada registro se identifica por su fecha, hora de inicio y nombre introducido por el usuario.

La selección de un registro viene acompañada:

- del número de valores registrados,
- de la frecuencia de registro,
- de la función bajo la cual se ha realizado,
- de las funciones secundarias presentes durante el registro, en su caso.




Las secuencias de un registro están limitadas a 10 o 30 según el modelo del instrumento.

- Programación del número de registros

La definición de un número de registros para una campaña de medidas permite detener automáticamente el registro.

Selección del número de registros máx. con el navegador (30.000 o 10.000 medidas máx.) y por defecto [F2] 10.000 registros.


Si se han programado medidas secundarias **MEAS+**, **SURV** o **REL**, se tendrá que tener en cuenta para la profundidad de registro seleccionada.

- Programación de la frecuencia de registros
- Selección del dígito a modificar mediante la tecla navegador
- Cambio del valor con las teclas: 

Validación del número de registros Ok [F1] Salida de los menús sucesivos con la tecla Cancelar [F4].




La validación de la **Frec.** con la tecla [F3] abre un menú de ajuste de la frecuencia de registro deseada en cuanto a hora, minuto y segundo.

- Cambio del valor con las teclas del navegador 
- Validación de la frecuencia de registro de las medidas y salida de los menús sucesivos con la tecla Ok [F1].

La frecuencia de registro está comprendida entre 0,3 s y 23 h, 59 min, 59 s.

Frecuencia de registro por defecto de 1 s



- Recuperación de una campaña de registro en el multímetro

La curva visualizada está adaptada a la ventana gráfica en función de su valor mín. y máx. y del número de registros.

- Selección de la función Main (principal), por defecto, y visualización con Cursor seleccionado.
- Desplazamiento del cursor con el navegador
 - mueve la parte ampliada (icono presente, si está activado un zoom)
 - activa, desactiva un zoom (icono presente, si un zoom es posible)
- Zoom de la traza mediante selección de la zona marcada en rojo en la parte superior del registro.
- Pero acceso a las medidas secundarias a mostrar pulsando TRACE, luego selección con las teclas [F2] a [F4],
- Selección de la función a mostrar



Exemple:

- función principal: V
- función secundaria: FREQ, dB, MATH

Si se inicia una memorización, MEM se incrementa. Ya no se puede acceder al cambio de función y se indica con un pitido grave. Sólo se podrá consultar el menú SETUP. Debe detener la adquisición (pulsar MEM) para cambiar un parámetro, una función o una configuración.

4.2.4. Tecla RANGE: Gestión de los rangos



Se puede acceder a los siguientes tres modos de funcionamiento mediante esta tecla:

Range :

- El modo **AUTO** → [F1]
- El modo **AUTO Pk** → [F2]
- El modo **MANUEL** → [F3]
- Cuando se está realizando una medida, el modo AUTO está activo por defecto y la selección de los rangos es gestionada de forma automática por el multímetro.
- ☞ Para limitar el riesgo de inestabilidad de las medidas, el rango 100 mV no se gestiona en el modo **AUTO**, sólo en modo **MANUAL**.
- En modo AUTO PEAK, los cambios de rango sólo se realizan durante una adquisición ascendente de los valores de pico.
- ☞ El modo AUTO PEAK está accesible únicamente con las medidas CA, CA+CC en V y A. Evita el rebasamiento inesperado del factor de pico especificado para el instrumento.
- Cuando el modo **MANUAL** está seleccionado y que está válido para la función en



cuestión, las teclas del navegador permiten cambiar el rango de medida.

Medidas en cuestión: tensión, corriente (directa o con pinza), resistencia, capacidad.

4.3. Interfaces de comunicación

El multímetro comunica con un PC, lo que permite:

- actualizar el firmware → Conecte el multímetro al ordenador mediante USB y ejecute el software de aplicación descargado del sitio web de CHAUVIN ARNOUX.
- calibrar el multímetro mediante el software de calibración SX-MTX 329X, en opción.
- programar mediante Labview y Labwindows
- recuperar los datos o programar el instrumento mediante el software SX-DMM (USB)

Su multímetro consta de:

- una conexión USB óptica aislada (tipo HX0056Z)
- el software de procesamiento SX-DMM
- los controladores de dispositivos Labview y Labwindows para la programación de los instrumentos.




También se puede programar a través de los protocolos SCPI o MODBUS.

5.MEDIDAS

5.1. Medida de tensión

5.1.1. Conexión del multímetro



5.1.2. Medida principal



En esta posición, el usuario puede medir el verdadero valor eficaz de una tensión alterna con su componente continua (sin acoplamiento capacitivo): medida llamada **TRMS** (acoplamiento por defecto CA+CC).



En modo continuo “CC”, Usted mide el valor de una tensión continua o la componente continua de una tensión alterna.

Selección del acoplamiento entre:

- medida de tensión alterna CA [F1]
- medida de tensión continua CC [F2]
- tensión alterna superpuesta a una tensión continua CA+CC [F3] en alta impedancia.
- tensión alterna baja impedancia LowZ [F4] para realizar medidas en instalaciones eléctricas, con el fin de evitar la medida llamada de tensión “fantasma” causada por acoplamientos entre las líneas.

5.1.3. Medidas secundarias

Pulsar **Meas...** da acceso a las medidas secundarias **MEAS+** de la función principal.

1.en V CA+CC y V CA:

- la frecuencia, el período y la función matemática:
- la frecuencia, la medida en dB y la función matemática:
- la medida de potencia en dBm, su referencia y la función matemática:
- la medida de picos + luego - y el factor de pico:
- la potencia resistiva, su referencia y la función matemática:
- la potencia VxA, la corriente A y la función matemática:

FREQ_PER_MATH
FREQ_DB_MATH
DBM_REF_MATH
PK+ PK- CF
W_REF_MATH
VxA_A_MATH

2.en V CC:

- la función matemática:
- la potencia resistiva, su referencia y la función matemática:
- la potencia VxA, la corriente A y la función matemática:

MATH
W_REF_MATH
VxA_A_MATH

3.en V LowZ:

- la función matemática:
- la frecuencia, el período:

MATH
FREQ_PER



El rango 100 mV está presente únicamente en modo MANUAL, con **Range**. En todos los casos, "O.L." aparece por encima de 1.050 V y una señal acústica suena cuando la medida supera 600 V. El símbolo de tensión peligrosa aparece cuando "V" supera 60 V CC o 25 V CA


5.1.4. Forma de onda y tendencia



Durante la medida de tensión CA, se puede ver la forma de onda de las señales de frecuencia 10 Hz a 600 Hz con la función **WFORM**.

Por defecto, el modo GRAPH muestra la curva de tendencia de la magnitud medida (base de tiempo 1 min, 28 s por defecto) con respecto al tiempo.


5.1.5. Procedimiento



1. Pulse la función V, luego seleccione el acoplamiento según sus medidas: CA, CC, CA+CC, LowZ (CA por defecto).
2. Conecte el cable negro al borne COM y el cable rojo al V.
3. Lea el valor de la medida indicado en pantalla, el gráfico de valores de tendencia > 1 min, 28 s aparecerá en pantalla o selección de medidas secundarias **Meas... / MEAS+** (4 displays máx.).
4. Se puede activar un filtro PWM (**SETUP/Medida/filtro/si**) para las medidas en un variador: la frecuencia de corte del filtro es < 300 Hz.
5. Se pueden mostrar las especificaciones del rango para la metrología o una medida RELativa.
6. Vigilancia de tensión mediante activación **Meas.../SURV**
7. Registro de datos internos al multímetro:
 - Mem → para iniciar la campaña
 - Mem → para detener la campaña, luego consulta de los datos manteniendo pulsado Mem...
 - Procesamiento de las medidas: trazado de la medida principal y visualización de las medidas secundarias
8. Mostrar la forma de onda de la señal en el rango 10 Hz – 600 Hz

5.2. Medida de corriente en directo

5.2.1. Conexión del multímetro



5.2.2. Medida principal A en serie en un circuito



La corriente es el flujo de electrones que atraviesa un conductor.

Para medir la corriente, debe interrumpir el circuito controlado y conectar las entradas del multímetro en serie en el circuito.

Selección del acoplamiento entre:

- medida de corriente alterna **CA** [F1] o
- medida de corriente continua **CC** [F2] o
- medida de corriente alterna superpuesta a una tensión continua **CA+CC** [F3], en alta impedancia.



Cuando el instrumento está funcionando con el rango 10 A, puede soportar una sobrecarga de 20 % durante una hora. Está permitida una sobrecarga de 20 A durante 30 segundos máx. con una pausa de 5 minutos al menos entre cada medida.

Recordatorio: Poder de corte del fusible = circuito 11 A / 1000 V / > 18 kA

5.2.3. Medidas secundarias

1. en I CA e I CA+CC:

- la función matemática asociada:
- la frecuencia, el período y la función matemática:
- la medida de pico con signo + luego - y el factor de pico:
- la potencia resistiva, su referencia y la función matemática:

MATH
FREQ_PER_MATH
PK+_PK-_CF
W_REF_MATH

2. en I CC:

- la función matemática asociada:
- la potencia resistiva, su referencia y la función matemática:

MATH
W_REF_MATH

5.2.4. Forma de onda y tendencia



Durante la medida de corriente CA, se puede ver la forma de onda de las señales de frecuencia 10 Hz a 600 Hz con la función **wFORM**.

Por defecto, el modo GRAPH muestra la curva de tendencia de la magnitud medida (base de tiempo 1 min, 28 s por defecto) con respecto al tiempo.

5.2.5. Procedimiento




1. Pulse la función A, luego seleccione el acoplamiento según sus medidas: CA, CC, CA+CC, (CA+CC por defecto).
2. Conecte el cable negro al borne COM, el cable rojo al A y las puntas de prueba en serie entre la fuente y la carga como se indica a continuación.
3. Leer el valor de la medida indicado en el display principal, el gráfico de los valores de tendencia > 1 min, 28 s aparece en pantalla en modo GRAPH Consulta de las medidas secundarias (de 1 a 3 valores visualizados) en modo **Meas... → MEAS+**.
4. Se pueden mostrar las especificaciones del rango para la metrología o una medida RELativa.
5. Vigilancia de tensión **SURV** o Registro **MEM** de datos internos al multímetro "OL" aparecerá si I > 20 A están disponibles.
6. Ver la forma de onda de la corriente en el rango 10 Hz – 600 Hz

5.3. Medida de corriente con pinza

5.3.1. Conexión del multímetro

Pinza amperimétrica con salida de corriente conectada al multímetro



Pinza amperimétrica con salida de tensión conectada al multímetro



5.3.2. Medida principal



Para evitar cortar un circuito, se recomienda medir la corriente con una pinza amperimétrica, salida A o V (función Ax).



Al integrar la función pinza un determinado ratio xxxx.XA/xxxx.XV o XA, se puede conectar una amplia gama de pinzas amperimétricas que encontrará en el catálogo CHAUVIN ARNOUX; sin embargo, es necesario comprobar el rango de entrada/salida de la pinza que se corresponda con los rangos propuestos por el multímetro. La precisión de esta función "pinza" depende de la precisión de la pinza y del rango utilizado en el multímetro.


5.3.3. Procedimiento



1. Active la función pinza y, según el tipo de pinza conectada, pulse dos veces "Pinza" o vaya al menú setup/pinza y definir el acoplamiento.
2. Seleccione el tipo de salida pinza Medida (V, A)
3. Defina el ratio A visualizado en la pinza Val1/Val2 es decir xxxx.XA/xxxx.XV (por defecto 1 A/1 V) a integrar (Ok para Aceptar o Cancelar).
4. Defina la unidad física a visualizar (por defecto: A): 3 campos programables

5.4. Medida de frecuencia

5.4.1. Conexión del multímetro



5.4.2. Medida principal




Seleccione la función Hz para medir la frecuencia de la tensión.
 Se puede acceder a la medida del período como medida secundaria.
 Si el filtro PWM está activado, la frecuencia medible se queda en los límites del ancho de banda del filtro 300 Hz.
 Por debajo de 10 Hz, o si el nivel de la señal es insuficiente, la visualización está forzada a "-----".
 Selección posible del rango mediante "Range+ o -" o de la frec. manual F < 200 kHz (por defecto) o F > 200 kHz.

5.4.3. Medidas secundarias

Pulsar **MEAS+** da acceso a las medidas de la función principal:

1. DUTY CYCLE: cyclo de trabajo DCY+ o DCY-
 2. CNT+ y CNT-: cómputo de impulso
 3. PW+ y PW-: anchura de impulso
- la función matemática asociada: **MATH**
 - el período, el ciclo de trabajo positivo y la función matemática: **PER_DCY+ _MATH**
 - el período, el ciclo de trabajo negativo y la función matemática: **PER_DCY- _MATH**
 - anchura de impulso positivo, el cómputo de impulso positivo, su referencia y la función matemática: **PW+ _CNT+ _MATH**
 - la anchura de impulso negativo, el cómputo de impulso negativo, su referencia y la función matemática: **PW- _CNT- _MATH**


Duty Cycle



Visualización de la medida en % de una señal lógica (TTL, CMOS...)

Ciclo de trabajo DCY+ = θ

Ciclo de trabajo DCY- = $T - \theta$



El modo de ciclo de trabajo DCY está optimizado para medir los intervalos activos o inactivos de las señales de conmutación o señales lógicas. Los sistemas de inyección de combustible electrónicos, y especialmente las alimentaciones conmutadas, son controlados por impulsos de anchura variante que se pueden comprobar con una medida de ciclo de trabajo.

cómputo de impulso




Según las condiciones de activación del frecuencímetro, se calculan los impulsos positivos o negativos.

Duración mínima del impulso 5 μ s

Cómputo hasta 99.999

Umbral de activación 10 % del rango salvo rango 1.000 V CA

Este umbral es: positivo en \square , negativo en \square .

 Reinicialización de CNT mediante pulsación larga en MEAS... Para los eventos negativos, cruce los cables.

La función de anchura de impulso θ mide la duración durante la cual la señal es baja o alta. La forma de onda medida debe ser periódica; su curva debe repetirse a intervalos de misma duración.

anchura de impulso



Según las condiciones de activación del frecuencímetro, se mide la anchura de impulso en ms.

Resolución 10 μ s

Anchura mínima del impulso 100 μ s


Precisión 0,05 % \pm 10 μ s Duración máxima de un período 12,5 s

Umbral de activación 20 % del rango salvo rango 1.000 V CA

Para los eventos negativos, cruce los cables.

5.5. Medida de resistencia

5.5.1. Conexión del multímetro



5.5.2. Medida principal



El multímetro mide la resistencia (oposición al flujo de corriente) en ohms (Ω). Para ello, envía una corriente baja en los cables de medida hacia el circuito probado. La entrada (+, COM) no debe estar sobrecargada debido a la aplicación accidental de una tensión en los bornes de entrada, mientras que el conmutador está en posición Ω o T°.

- Selección de rango: automática o manual
- Protección "activa": mediante termistor PTC
- Tensión de medida: 1,2 V aproximadamente
- Tensión máx. suministrada en circuito abierto: 4 V típ.

Como la corriente de medida pasa por todos los trayectos posibles entre las puntas de las sondas, el valor medido de una resistencia en un circuito es a menudo distinto al de la resistencia nominal.


Los cables de medida pueden añadir un error de 0,1 Ω a 0,2 Ω a las medidas de resistencia. Para probar los cables, ponga las puntas de las sondas en contacto entre ellas y apunte la resistencia de los cables.

Para eliminar la resistencia de los cables de medida, mantenga las puntas de los cables en contacto, pulse la tecla de función Meas... luego REL e integre esta medida como REF.

Una medida secundaria MATH está activa como medida de resistencia.

Todas las medidas realizadas luego indican la resistencia a nivel de las puntas de prueba.

Ohm




En el rango 50 M Ω , para evitar la influencia de la red y garantizar las especificaciones indicadas, se recomienda desconectar el multímetro del Wall Plug para evitar las perturbaciones.

Para las medidas superiores a 10 M Ω , se recomienda un cable apantallado.

Para una conexión a 2 hilos, utilice hilos muy cortos (< 25 cm) y tuércelos.

Mesure 100 Ohm




Pulse la tecla F3 para acceder a esta función.

Para no dañar el circuito probado, cabe señalar que el multímetro suministra una corriente de unos 10 mA máx. a una tensión de circuito abierto de 28 voltios máx.


Para las medidas de baja resistencia, < 100 Ohm, este único rango proporciona una buena resolución.

5.6. Medida de continuidad acústica

5.6.1. Conexión del multímetro



5.6.2. Medida principal



Medida del valor de una resistencia de hasta 1.000 Ω , con indicación acústica continua a 4 kHz.
Desconecte el circuito antes de cualquier medida.

La prueba de continuidad sigue la circulación de la corriente presente en un trayecto completo de circuito resistente. La función de continuidad detecta aperturas y cortocircuitos intermitentes con una duración tan corta como un milisegundo. Si se detecta un cortocircuito, se emite una señal acústica. Si el circuito está abierto, aparece **OL**.


Umbral de detección en modo continuidad: $\approx 20 \Omega$ (tiempo de respuesta: < 10 ms)

Protección "activa" mediante termistor PTC

Tensión máx. en circuito abierto: 3,5 V máx.

5.7. Prueba de diodo

5.7.1. Conexión del multímetro



Esta función permite un control de conducción de diodo para comprobar:



- los diodos,
- los transistores,
- los rectificadores controlados de silicio (tiristores),
- y otros componentes con semiconductor.

Esta función comprueba la unión de semiconductor haciendo que la atraviese una corriente, luego midiendo la caída de tensión a nivel de la unión.

Indicación de la tensión de unión en el sentido de conducción de 0 a 2,1 V en un solo rango (rango 10 V): polarización directa.

5.7.2. Medida principal


4 V



Lectura del valor de tensión de umbral, aparece O.L si el circuito está abierto o si el umbral del diodo es > 4 V.

diodo polarización directa


26 V



Diodo Zener o LED, la selección de este diodo es una función idéntica al diodo más arriba pero con una tensión máxima de 26 V y una corriente máxima de 10 mA.

5.8. Medida de capacidad

5.8.1. Conexión del multímetro



5.8.2. Medida principal



La capacidad es la aptitud de un componente para almacenar una carga eléctrica. La unidad de capacidad es el faradio (F). La mayoría de los condensadores están comprendidos dentro del rango nanofaradio (nF) a microfaradio (μF).

El multímetro mide la capacidad cargando el condensador con una corriente conocida durante un período conocido, mientras mide la tensión resultante. El resultado es la capacidad.



Medida de la capacidad de un condensador con una resolución de 1.000 pts "Run" aparece cuando la se está realizando la medida.

Para capacidades de alto valor, "RUN" aparece durante más tiempo.

"OL" aparece, si el valor a medir supera la capacidad del rango o si el condensador ha sufrido un cortocircuito.



Selección de rango automática AUTO (por defecto) o manual Range + o Range -
 Protección "activa" mediante termistor PTC

Tensión máxima suministrada en circuito abierto: 1 V típ./4 V máx.

Utilice la función REL para los valores < 10 % del rango para restablecer el cero residual (compensación de la capacidad de los cables)

☞ Para las medidas < 10 nF, se recomienda un cable apantallado. Para una conexión a 2 hilos, utilice hilos muy cortos (< 25 cm) y tuércelos.


Utilice la función REL para compensar el error de los cables de medida. En modo REL, no se puede cambiar el rango.

5.9. Medida de temperatura


5.9.1. Conexión del multímetro



Conexión Pt100/Pt1000
 (con adaptador HX0091)



Conexión de un termopar K o J con la toma termocompensada



5.9.2. Medida principal

Para medir una temperatura:



1. Conecte el sensor a los bornes V y COM respetando la polaridad.
2. Elija la unidad: °C (Celsius), K (Kelvin) o °F (Fahrenheit).
3. Seleccione ".../...".
4. Elija el tipo de sensor Pt100 – Pt1000 – TCJ o TCK.

Si "OL" aparece, el sensor está cortado o el valor medido supera la capacidad del rango.

Pulsando 2 veces



Medida de la temperatura con un sensor: Pt100/Pt1000.

Protección "activa" mediante termistor PTC Para la conexión de una sonda PT 2 hilos en el multímetro, se recomienda el uso del adaptador para sonda PT100 → HX0091.

Pulsando 3 veces




Medida de la temperatura mediante un termopar entre los 2 bornes V y COM en °Celsius

Termopar K desde -40°C a +1.200°C o TCJ

Termopar J desde -40°C a +750°C

Sin termopar TK, usted puede obtener la temperatura ambiente dentro del multímetro con un puente entre los bornes V y COM.




Las teclas del navegador  permiten cambiar la escala de la ventana gráfica. La escala seleccionada se desplaza a la línea de ayuda.


5.10. Medida en un variador de velocidad tipo PWM

5.10.1. Conexión del multímetro

Conexión del multímetro para filtrar una tensión > 300 Hz



Conexión del multímetro para filtrar una corriente > 300 Hz



5.10.2. Medida principal



El multímetro está equipado de un filtro paso bajo CA que bloquea las tensiones, corrientes de frecuencias indeseadas.

Para activar el filtro PWM, es necesario accionarlo:

Setup → Medida → Filtro SI: un símbolo aparece entonces en pantalla.

El multímetro sigue con las medidas en el modo CA/CA+CC o VLowZ elegido, pero la señal pasa entonces por un filtro que bloquea las tensiones indeseadas > 300 Hz.


El filtro paso bajo mejora los rendimientos de las medidas en las señales sinusoidales compuestas generalmente generadas por los inversores y los accionamientos mediante un motor de velocidad variable.

5.11. Modo Vigilancia



El modo **SURV** (accesible por **MEAS...**) controla las variaciones de una señal registrando los extremos (**MÍN.** y **MÁX.**) de la medida principal y calculando su promedio (**AVG**).

Para cada magnitud memorizada, el multímetro registra la fecha y la hora correspondientes. Este modo está habilitado para las funciones: V, Hz, Ohm, pinza, capacidad, temperatura y corriente.



La pantalla SURV consulta no se guarda. Es necesario hacer una captura de pantalla para guardarla.



El tiempo de integración mínimo de **200 ms** se puede programar según su configuración: **Inicio → Stop**, luego consulta de las magnitudes en pantalla en una ventana específica.

Se puede recuperar una copia de pantalla de esta ventana con nuestro software SX-DMM, pero este modo no se puede memorizar en el instrumento.

☞ *Reinicialización de los valores MÍN./MÁX. con una pulsación larga en Meas...*

Peak



Se puede acceder a las medidas de peak rápidas en las medidas secundarias **MEAS**, **MEAS+**, **PK+** y **PK-** para las siguientes funciones de medida: V y A (CA, CA+CC); tiempo de integración a **250 µs**.

☞ *Reinicialización de los valores con una pulsación larga en Meas...*

5.12. Modo gráfico

Es accesible por defecto en **Meas...** → **Graph** y permite visualizar una evolución de la magnitud medida con respecto a una escala de tiempo fija variable de 1 min, 28 s a 1 h, 13 min, 20 s pulsando las flechas derecha-izquierda y la escala vertical es automática o manual (selección de rango).

Este modo está accesible en todas las principales funciones medidas.

5.13. Modo Relativo



Este modo indica que el valor visualizado se refiere a un valor de referencia.

Se puede acceder a este modo para las siguientes funciones de medida: V, Hz, Ohm, pinza, capacidad, temperatura y corriente.

Reinicialización de la Ref con el valor actual manteniendo pulsada la tecla **MEAS...**

5.14. Modo SPEC



A partir de las especificaciones técnicas internas al multímetro, el modo **SPEC** indica directamente la tolerancia de la medida en curso, sin que se tenga que buscar y calcular. Este modo es muy útil para la metrología del instrumento.

5.15. Modo MEAS

Da acceso a las medidas secundarias de la medida principal: se pueden mostrar 3 medidas secundarias máximo. Se puede acceder a este modo en **MEAS...** → **MEAS+** para las siguientes funciones de medida: V, Hz, Ohm y corriente.

5.16. Modo MATH

La función MATH $y = Ax + B$ (A y B configurable en **Setup** → **Math** → **Coef A** y **B**) permite al usuario que mide cualquier magnitud física en:

- Voltios (ej.: 0-10 V proceso o sonda de alta tensión)
- Amperios (bucle de corriente 4-20 mA o pinza de corriente)
- Frecuencia (medida de caudales, velocidades de rotación)
- Ohmios (sensor de posición resistivo)

convertirla y asignarle la unidad apropiada, para obtener la lectura directa de la magnitud de origen en el instrumento. Se puede acceder a esta función en **MEAS...** → **MEAS+** para las siguientes funciones de medida: V, Hz, Ohm y corriente.

6. SOFTWARE SX-DMM


Estos multímetros pueden interactuar directamente con un ordenador, o una tableta Windows con el software de adquisición «SX-DMM»:

En el menú “**Ajustes generales**” del multímetro:

1. Seleccione la comunicación infrarroja (IR por defecto) mediante la función Com.
2. Seleccione el protocolo de comunicación Modbus
3. Configure la velocidad de transmisión infrarroja mediante la función IR baud: 9.600/19.200/384.00 Baudios.

☞ La velocidad de transmisión por defecto es de 38.400 Baudios.

Los demás parámetros de transmisión son fijos (8 bits de data, 1 bit de stop, sin paridad).



6.1. Conexión del cable óptico aislado USB suministrado

1. Conecte el cable óptico aislado a la entrada óptica aislada del multímetro (situada en el lateral del multímetro). Un Poka-yoke mecánico evita la inversión del sentido de conexión.
2. Conecte el cable USB a una de las entradas correspondiente del PC.
3. Instale el controlador de dispositivos USB en su PC.



6.2. Instalación del software “SX-DMM”

1. Instale el software “SX-DMM” en el PC usando la unidad USB.
2. Inicie el software para adquirir datos y examine las distintas posibilidades de visualización (curvas, tabla, etc.).

☞ El símbolo  en el display está presente durante el uso del instrumento a través del PC (modo REMOTE).

Para más información, remítase al menú “Ayuda” del software.

6.3. Programación remota

Véase las “Instrucciones de programación remota” disponibles para descarga gratuita en la página del producto en www.chauvin-arnoux.com.

7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La incertidumbre intrínseca se define en condiciones de referencia.

Esta incertidumbre se expresa principalmente en función del valor de medición (L = Lectura) y del número de puntos de visualización con los que se muestra esta medición. El punto de visualización (D) corresponde a la resolución de visualización del rango de medición.

La incertidumbre intrínseca (o precisión) se calcula mediante la fórmula: $\pm [a \% \times L + b \times D]$

Si esta incertidumbre depende de la frecuencia de la señal (F), esta fórmula puede incluir un operando adicional.

F(kHz) indica que la frecuencia de la señal medida debe expresarse en kHz. Por ejemplo, en el caso de una señal de 1000 Hz, F = 1.

7.1. Tensión CC

En modo continuo "CC", Usted mide el valor de una tensión continua o la componente continua de una tensión alterna.

Sólo se puede acceder al rango 100 mV en modo manual, con "Range".

7.1.1. CA 5292

Rango	Impedancia de entrada	Resolución	Protección	Precisión
100 mV (*)	10 MΩ / 1 GΩ	1 μV	1414 Vpk	0,1 % L + 30 D
1000 mV	11 MΩ / 1 GΩ	10 μV		0,05 % L + 8 D
10 V	10,5 MΩ	0,1 mV		0,03 % L + 8 D
100 V	10 MΩ	1,0 mV		
1000 V	10 MΩ	10 mV		0,035 % L + 8 D

(*) Modo REL habilitado (medida Δ)

Recuperación después de una activación de la protección (>10 V) de 10 s aprox. Protección 1 minuto máx.

Especificaciones válidas del 0 % al 100 % del rango.

Rechazo:	Rango 100 mV	modo común:	> 40 dB a 50 Hz y 60 Hz
	Rango 1 mV	modo común:	> 70 dB a 50 Hz y 60 Hz
	Rango 10 mV	modo común:	> 100 dB a 50 Hz y 60 Hz
		modo serie:	> 60 dB a 50 Hz y 60 Hz

Selección automática o manual de los rangos

Protección mediante varistores

7.1.2. CA 5293

Rango	Impedancia de entrada	Resolución	Protección	Precisión
100 mV (*)	10 MΩ / 1 GΩ	1 μV	1414 Vpk	0,1 % L + 30 D
1000 mV	10 MΩ / 1 GΩ	10 μV		0,05 % L + 8 D
10 V	10,5 MΩ	0,1 mV		0,02 % L + 8 D
100 V	10 MΩ	1,0 mV		
1000 V	10 MΩ	10 mV		0,03 % L + 8 D

(*) Modo REL habilitado (medida Δ)

Recuperación después de una activación de la protección (> 10 V) de 10 s aprox.

Protección 1 minuto máx.

Especificaciones válidas del 0 % al 100 % del rango

Rechazo:	Rango 100 mV	modo común:	> 40 dB a 50 Hz y 60 Hz
	Rango 1 mV	modo común:	> 70 dB a 50 Hz y 60 Hz
	Rango 10 mV	modo común:	> 100 dB a 50 Hz y 60 Hz
		modo serie:	> 60 dB a 50 Hz y 60 Hz

Selección automática o manual de los rangos

Protección mediante varistores

7.2. Tensiones CA y CA+CC

Con esta función, el usuario puede medir el verdadero valor eficaz TRMS de una tensión alterna con su componente continua (sin acoplamiento capacitivo) o sin su componente continua.

El rango 100 mV está presente únicamente en modo manual, con “Range”.

En modos V CA y V CA+CC y para las señales > 1 kHz, el rango indicado sólo se da a modo orientativo: se recomienda utilizar las fórmulas más abajo.

V LowZ: El error debe ser ligeramente superior al error en V CA.

7.2.1. CA 5292

Rango	Impedancia de entrada	Resolución	Precisión	
			45 Hz a 1 kHz	1 a 100 kHz
100 mV (*)	10 MΩ	1 μV	1 % L + 50 D	1 % L + 0,1 % x [F(kHz) - 1] L + 50 D
1000 mV	11 MΩ	10 μV	0,5 % L + 50 D	0,5 % L + 0,25 % x [F(kHz) - 1] L + 50 D < 10 kHz 2,75 % L + 0,04 % x [F(kHz) - 10] L + 50 D > 10 kHz
10 V	10,5 MΩ	0,1 mV	0,3 % L + 50 D	0,3 % L + 0,04 % x [F(kHz) - 1] L + 50 D
100 V	10 MΩ	1 mV	0,3 % L + 50 D	0,3 % L + 0,03 % x [F(kHz) - 1] L + 50 D
1000 V (**)	10 MΩ	10 mV	0,3 % L + 50 D	0,3 % L + 0,02 % x [F(kHz) - 1] L + 50 D

(**) ⚠ Límite en alta frecuencia

(*) valores indicativos no contractuales (ver curvas siguientes)


(**) AB: Frec [kHz] limitada a: 15.000/U entrada [V]
U entrada [V] limitada a: 15.000/Frec [kHz]

🔪 Ejemplo: U entrada = 1.000 V CA → Frecuencia máx.: 15.000/1.000 = 15 kHz
En presencia de una componente continua: Error adicional: (U CC/U medida) x (0,7 % + 70 D)

🔪 Ejemplo: U CC = 2 V, U medida = 5 Vrms → Error adicional: 0,28 % + 28 D

- Rechazo: modo común > 80 dB a 50 Hz o 60 Hz según selección
- Selección automática o manual de los rangos
- Protección mediante varistores
- Tensión máxima permanente admisible: 1.414 Vpk
- Especificaciones válidas de: 20 % a 100 % del rango en la banda 20 kHz a 100 kHz
- Influencia del factor de pico sobre la precisión en V CA, V CA+CC a 50 % del rango: 1 % para un factor de pico < 3.

👉 En cuanto aparece el símbolo PEAK, utilice el modo AUTO Peak.



7.2.2. CA 5293

Rango	Impedancia de entrada	Resolución	Precisión		
			45 Hz a 1 kHz	1 Hz a 100 kHz	100 a 200 kHz
100 mV (*)	10 MΩ	1 μV	1 % L + 50 D	1 % L + 0,05 % x [F(kHz) - 1] L + 50 D (*)	-
1000 mV	11 MΩ	10 μV	0,5 % L + 40 D	0,5 % L + 0,2 % x [F(kHz) - 1] L + 40 D < 10 kHz 2,3 % L + 0,02 % x [F(kHz) - 10] L + 40 D > 10 kHz	12 % L + 50 D (*)
10 V	10,5 MΩ	0,1 mV	0,3 % L + 30 D	0,3 % L + 0,03 % x [F(kHz) - 1] L + 30 D	10 % L + 30 D
100 V	10 MΩ	1 mV	0,3 % L + 30 D	0,3 % L + 0,015 % x [F(kHz) - 1] L + 30 D	8 % L + 30 D
1000 V (**)	10 MΩ	10 mV	0,3 % L + 30 D	0,3 % L + 0,01 % x [F(kHz) - 1] L + 30 D	-

(**) ⚠ Límite en alta frecuencia

(*) valores indicativos no contractuales (ver curvas siguientes)


(**) AB: Frec [kHz] limitada a: 15.000/U entrada [V]
 U entrada [V] limitada a: 15.000/Frec [kHz]

✍ Ejemplo: U entrada = 1.000 V CA → Frecuencia máx.: 15.000/1.000 = 15 kHz
 En presencia de una componente continua: Error adicional: (U CC/U medida) x (0,7 % L + 70 D)

✍ Ejemplo: U CC = 2 V, U medida = 5 Vrms → Error adicional: 0,28 % L + 28 D

- Rechazo: modo común > 80 dB a 50 Hz o 60 Hz según selección
- Selección automática o manual de los rangos
- Protección mediante varistores
- Tensión máxima permanente admisible: 1.414 Vpk
- Especificaciones válidas de: 10 % a 100 % del rango en la banda 20 kHz a 200 kHz
- Influencia del factor de pico sobre la precisión en V CA, V a 50 % del rango:
 1 % para un factor pico < 3.

☝ En cuanto aparece el símbolo PEAK, utilice el modo AUTO Peak.



7.3. Corrientes

Existen tres modos posibles: CC, CA, CA+CC

En modo CC, usted puede medir el valor de una corriente continua o la componente continua de una corriente alterna.

En modos CA y CA+CC, Usted puede medir el verdadero valor eficaz (TRMS) de una corriente alterna con/sin su componente continua (sin acoplamiento capacitivo en modo "CC").

Fusible: ejemplo SIBA/5019906/11 A (10x38-11000-DMI-30 kA-CR 1.000 V, acción muy rápida).

Rango	Impedancia de entrada	Resolución	Protección	Precisión
1000 µA	≈ 170 Ω	10 nA	11A 20 A < 30 s	0,1 % L + 15 D
10 mA	≈ 17 Ω	0,1 µA		0,08 % L + 8 D
100 mA	≈ 1,7 Ω	1 µA		0,15 % L + 8 D
1000 mA	≈ 0,17 Ω	10 µA		0,5 % L + 15 D
10 A	≈ 0,03 Ω (*)	100 µA		
100 A (**)		1000 µA		

(*) con el fusible suministrado con el instrumento

(**) Rango 100 A limitado a 20 A

Especificaciones válidas del 0 % al 100 % del rango

Condición límite de la corriente

Una sobrecarga de 20 A es admisible durante 30 segundos máx. con una pausa de 5 minutos al menos entre cada medida.

7.4. Corrientes CA y CA+CC TRMS

Rango	Impedancia de entrada	Resolución	Protección	Precisión		
				45 Hz a 1 kHz	1 a 20 kHz	20 a 50 kHz
1000 μ A	$\approx 170 \Omega$	10 nA	11 A 20 A < 30 s	0,5 % L \pm 40 D	0,5 % L + 0,25 % x [F(kHz) - 1] L \pm 30 D	-
10 mA	$\approx 17 \Omega$	0,1 μ A		0,3 % L \pm 30 D	0,3 % L + 0,1 % x [F(kHz) - 1] L + 30 D	
100 mA	$\approx 1,7 \Omega$	1 μ A		0,3 % L \pm 30 D	0,3 % L + 0,1 % x [F(kHz) - 1] L \pm 30 D	
1000 mA	$\approx 0,17 \Omega$	10 μ A		0,3 % L \pm 30 D	0,3 % L + 0,1 % x [F(kHz) - 1] L + 30 D	-
10 A	$\approx 0,03 \Omega$ (*)	100 μ A		0,4 % L \pm 40 D	0,4 % L + 0,15 % x [F(kHz) - 1] L + 40 D	
100 A (**)		1000 μ A		2,5 % L \pm 40 D	2,5 % L + 0,15 % x [F(kHz) - 1] L + 40 D	

(*) con el fusible suministrado con el instrumento

(**) rango 100 A limitado a 20 A

En presencia de una componente continua:

Error adicional: (I CC/I medida) x (0,7 % L + 70 D)

Una sobrecarga máx. de 20 A es admisible durante 30 s máx. con una pausa de 5 min al menos entre cada medida. A partir de 7 A, la medida está limitada a una temperatura ambiente de 40°C y a un período de 1 h, 30 min con una pausa de 15 minutos al menos entre cada medida.

Modo AUTO PEAK siempre activado. Detección de los picos de una duración superior a 250 μ s

Rango mA y μ A:

Error adicional de un 2 % para un factor pico comprendido entre 2,5 y 3

Error adicional de un 15 % para un factor pico comprendido entre 3 y 4

Rango 10 A: Nulo hasta el factor de pico de 2,5 % a 100 %

Especificaciones válidas del 10 % al 100 % del rango para una corriente sinusoidal.

Protección 1.000 Vrms mediante fusible de tipo cerámico HPC

Fusible: 1.000 V, 11 A >18 kA Cos φ > 0,9 (10 x 38 mm)

Caída de tensión:

En 1 mA Caída de tensión de 160 mVrms aproximadamente

En 10 mA Caída de tensión de 180 mVrms aproximadamente

En 100 mA Caída de tensión de 180 mVrms aproximadamente

En 1.000 mA Caída de tensión de 210 mVrms aproximadamente

En 10 A Caída de tensión de 300 mVrms aproximadamente

7.5. Frecuencia

7.5.1. Medida de frecuencia principal

El usuario puede medir simultáneamente la frecuencia y la magnitud de una tensión o de una corriente.

Rango	Resolución	Protección	Precisión
10 a 100 Hz	0,001 Hz	1414 Vpk	0,02 % + 10 D
100 a 1000 Hz	0,01 Hz		
1000 Hz a 10 kHz	0,1 Hz		
10 a 100 kHz	1 Hz		
100 a 1000 kHz	10 Hz		
1 MHz a 5 MHz	100 Hz		

Rango	Sensibilidad (aplicable únicamente a las señales rectangulares)				
	100 mV	1 V	10 V	100 V	1000 V
0 Hz a 10 Hz	-	-	-	-	-
10 Hz a 200 kHz	10 %	20 a 5 %	5 %	5 %	5 % (*)
200 a 500 kHz	20 %	5 %	5 a 2 %	5 a 10 % (*)	5 % (*)
500 a 1000 kHz	-	5 %	2 %	10 %	5 % (*)
1 MHz a 5 MHz			2 a 50 %		20 % (*)

(*) Frec [kHz] limitada a: $15.000/U \text{ entrada [V]}$

U entrada [V] limitada a: $15.000/\text{Frec [kHz]}$

La medida se realizar mediante acoplamiento capacitivo.

Selección del rango de frec. manual $F < 200 \text{ kHz}$ (por defecto) o $F > 200 \text{ kHz}$ mediante una pulsación corta.

Resistencia de entrada: $\approx 10 \text{ M}\Omega$ (Frec $< 100 \text{ Hz}$)

Tensión máx. permanente admisible: 1.414 Vpk, véase (*)

Protección mediante varistores en la entrada de tensión.

7.5.2. Medida de frecuencia secundaria

Rango	Precisión	Resolución	Sobrecarga admisible
10 a 100 Hz	0,001 Hz	0,02 % + 8 D	1.450 Vcc (1 min max.) su rango 100 mV
100 a 1000 Hz	0,01 Hz		
1000 a 10 kHz	0,1 Hz		
10 a 100 kHz	1 Hz		
100 a 200 kHz	10 Hz		

Rango	Sensibilidad (aplicable únicamente a las señales rectangulares) Vrms			
	100 mV	1 V	10 V a 1.000 V (*)	1.000 μA a 20 A (**)
10 Hz a 200 kHz	15 % del rango	10 % del rango	10 % del rango	5 a 10 %
10 Hz a 10 kHz				
10 kHz a 30 kHz				

(*) Frec limitada a [kHz]: $15.000/U \text{ entrada [V]}$

U entrada [V] limitada a [V]: $15.000/\text{Frec [kHz]}$

(**) a 50 kHz para el rango "Amperio"

La medida se realizar mediante acoplamiento capacitivo.

Resistencia de entrada: $\approx 10 \text{ M}\Omega$ ($F < 100 \text{ Hz}$)

Protección mediante varistores en la entrada de tensión.

7.6. Resistencia

7.6.1. Óhmetro

Con esta posición, usted puede medir el valor de una resistencia.

Condiciones de referencia particulares:

La entrada (+, COM) no debe estar sobrecargada debido a la aplicación accidental de una tensión en los bornes de entrada, mientras que el conmutador está en posición Ω o T°.

Si fuera el caso, la vuelta a la normalidad podría tardar unos diez minutos.

Protección: 1.414 Vpk

Rango	Precisión	Resolución	Protección
1000 Ω	0,1 % L + 8 D	10 m Ω	1414 Vpk
10 k Ω	0,07 % L + 8 D	100 m Ω	
100 k Ω		1 Ω	
1000 k Ω		10 Ω	
10 M Ω	1 % L + 80 D	100 Ω	
100 M Ω	3 % L + 80 D L \leq 50 M Ω	1 k Ω	

Selección de rango automática o manual

Protección "activa" mediante termistor PTC

Tensión de medida: 1,2 V aproximadamente

Tensión máxima suministrada en circuito abierto: 3,5 V típ.

En el rango 100 M Ω , para evitar la influencia de la red y garantizar las especificaciones indicadas, se recomienda desconectar el multímetro del Wall Plug.

7.6.2. Medida 100 Ω

Rango	Precisión	Resolución	Protección
100 Ω	0,2 % L + 10 D	0,01 Ω	1414 Vpk

7.7. Capacidad

7.7.1. Capacímetro

Con esta posición, el usuario puede medir la capacidad de un condensador.

Rango	Rango de funcionamiento	Rango de medida especificado	Resolución	Error intrínseco	Corriente de medida	Tiempo de medida
1 nF	0 a 1,000 nF	0,100 a 1,000 nF	1 pF	2,5 % L + 15 D	< 10 μ A	\approx 400 ms
10 nF	0 a 10 nF	0,1 a 10,00 nF	10 pF	1 % L + 8 D	< 10 μ A	\approx 400 ms
100 nF	0 a 100,0 nF	1 a 100,0 nF	0,1 nF	1 % L + 8 D	< 50 μ A	\approx 400 ms
1000 nF	0 a 1.000 nF	10 a 1.000 nF	1 nF	1 % L + 10 D	< 200 μ A	\approx 0,125 s/ μ F
10 μ F	0 a 10,00 μ F	1 a 10,00 μ F	0,01 μ F	1 % L + 10 D	< 200 μ A	\approx 0,125 s/ μ F
100 μ F	0 a 100,0 μ F	1 a 100,0 μ F	0,1 μ F	1 % L + 10 D	< 500 μ A	\approx 0,125 s/ μ F
1 mF	0 a 1,000 mF	0,1 a 1,000 mF	1 μ F	1 % L + 15 D	< 500 μ A	\approx 17 s/mF
10 mF	0 a 10,00 mF	0,5 a 10,00 mF	10 μ F	1,5 % L + 15 D	< 500 μ A	\approx 17 s/mF

(*) Utilice la función REL para los valores < 10 % del rango para restablecer el cero residual (compensación de la capacidad de los cables)

Resolución de 1.000 puntos

Selección de rango automática o manual

Protección "activa" mediante termistor PTC

Tensión máxima suministrada en circuito abierto: 1 V típ./4 V máx.

Para las medidas < 10 nF, se recomienda un cable apantallado.

Para una conexión a 2 hilos, utilice hilos muy cortos (< 25 cm) y tuércelos.

7.8. Prueba de diodos

Indicación de la tensión de unión en el sentido de conducción de 0 a 2, 1 V en un solo rango (rango 10 V)

	Normal	Z Diode
Precisión	2 % L + 30 D	2 % L + 30 D
Resolución	0,1 mV	1 mV
Corriente de medida	< 1 mA	< 11 mA
Tensión máx. suministrada en circuito abierto	< 3,5 V	< 26 V
Indicación de rebasamiento	en sentido inverso	en sentido inverso
Protección "activa" mediante termistor PTC	1.414 Vpk	1.414 Vpk

7.9. Continuidad acústica

En esta posición, usted mide el valor de una resistencia de hasta 1.000 Ω , con indicación acústica continua a 4 kHz.

Rango	Precisión	Resolución	Protección
1000 Ω	0,1 % L + 8 D	100 m Ω	1414 Vpk

Umbral de detección en modo continuidad \approx 20 Ω (tiempo de respuesta < 10 ms)

Protección "activa" mediante termistor PTC

Tensión máxima en circuito abierto: 3,5 V máx., 2 V típ.

7.10. temperatura

7.10.1. Pt100/Pt1000

El usuario puede medir la temperatura mediante un sensor Pt100/Pt1000.

Rango	Corriente de medida	Resolución	Precisión	Protección
- 125°C a + 75°C	< 1 mA < 0,1 mA	(Pt100) (Pt1000)	0,1°C ---	\pm 0,5°C
- 200°C a + 800°C	< 1 mA < 0,1 mA	(Pt100) (Pt1000)	0,1°C ---	0,1 % L + 1°C 0,07 % L + 1°C

Protección "activa" mediante termistor PTC

Visualización en °C/°F posible

7.10.2. Termopar J y K

Función	Temperatura interna	Temperatura externa	
Tipo de sensor	Circuito integrado	Par K	
Rango de visualización	1.000°C 1.000°F	1.000°C 1.000°F	1.000°C 1.000°F
Rango de medida especificado	-10,0°C a 60,0°C + 14,0°F a + 140,0°F	-40,0°C a + 999,9°C -40,0°F a + 1831,8°F	-40,0°C a + 999,9°C -40,0°F a + 1831,8°F
Incertidumbre (nota 1)	\pm 3°C \pm 5,4°F	1 % L + 3°C 1 % L + 5,4°F	1 % L + 3°C 1 % L + 5,4°F
Resolución	0,1°C 0,1°F	0,1°C 0,1°F	0,1°C 0,1°F
Constante de tiempo térmico (nota 2)	0,7 min./°C	Según modelo de sensor	
Detección de corte del sensor	No	Sí: indicación de la temperatura interna aunque el sensor externo esté conectado	

Nota 1: La precisión anunciada en medida de temperatura externa no toma en cuenta la precisión del par K.

Nota 2: Procesamiento de la constante de tiempo térmico (0,7 min/°C):

Si hay una variación brutal de la temperatura del multímetro de 10°C por ejemplo, el multímetro se encontrará al 99 % de la temperatura final al cabo de 5 constantes de tiempo, es decir $0,7 \text{ min/}^\circ\text{C} \times 10^\circ\text{C} \times 5 \text{ cts} = 35 \text{ min}$ (a los que se debe añadir la constante del sensor externo)

Protección: 1.414 V_{pk}

7.11. Peak rápido

Magnitudes secundarias	Rangos	Error adicional	Protección
Peak V t > 500 μs	100 mV a 1.000 V	3 % L + 50 D	1414 V _{pk}
Peak A t > 500 μs	1.000 μA a 20 A	4 % L + 50 D	

Especificaciones válidas a partir del 20 % del rango en A, del 10 % del rango en V

El valor del factor de pico se obtiene calculando: $CF = (PK+ -PK-)/2xV_{rms}$

Error adicional para $250 \mu s < t < 500 \mu s$: 3 %

7.12. SURV (Min, Max, Avg)

Observación: medidas con fecha y hora.

Precisión y frecuencia: id. especificaciones medidas Voltio y Amperio

7.13. Modo dBm

Visualización de la medida en dBm con respecto a una referencia de resistencia elegida por el usuario comprendida entre 1 Ω y 10 kΩ, (valor por defecto 600 Ω) .

Resolución 0,01 dBm
Error absoluto en dBm 0,09 x err. relativo V CA expresado en %
Error adicional de cálculo 0,01 dBm
Rango de medida 10 mV a 1.000 V
Protección 1.414 V_{pk}

7.14. Modo dB

Visualización de la medida en dB con el valor medido (V ref.) a la activación del modo como referencia de tensión.

Resolución 0,01 dB
Error absoluto en dB 0,09 x err. relativo V CA expresado en %
Error adicional de cálculo 0,01 dB
Rango de medida 10 mV a 1.000 V
Protección 1.414 V_{pk}

7.15. Potencia resistiva W ref

Visualización de la medida en potencia relativa con respecto a una referencia de resistencia elegida por el usuario comprendida entre 1 Ω y 10 kΩ, (valor por defecto 50 Ω).

La función realizada es: $(\text{tensión medida})^2/W \text{ Ref (unidad W)}$
 $(\text{corriente medida})^2 * W \text{ Ref (unidad W)}$

Rango CC, CA y CA+CC
Resolución 100 μW
Precisión 2 x precisión en V CC/V CA expresada en %
Tensión máx. de medida: 1.000 V CA + CC
Protección 1.414 V_{pk}
Unidad de visualización W

7.16. Potencia VxA

En medida de tensión CA y CA+CC: este cálculo está limitado a 400 Hz.

La medida de intensidad siempre se realiza en CA+CC.

Precisión (típica)/Precisión medida V + Precisión medida Peak A




La conexión a la entrada COM debe ser corta y de gran diámetro, para limitar la caída de tensión que influye sobre la medida de Voltio.

Protección: 1.414 V_{pk}

7.17. Ciclo de trabajo

Visualización de la medida en % de una señal lógica (TTL, CMOS...)

Ciclo de trabajo DC+	= θ	
Ciclo de trabajo DC-	= $T - \theta$	
Resolución	0,01 %	
Duración mínima para θ	10 μ s	
Duración máxima para T	0,8 s	
Duración mínima para T	200 μ s (5 kHz)	
Rango nominal	5 a 95 % típico	
Sensibilidad (rango 10 V)	>10 % del rango F < 1 kHz	
	>20 % del rango F > 1 kHz	
Error absoluto en el ciclo de trabajo, expresado en % absoluto	$\pm [0,1 \% + 0,045 \% \cdot (DC-50)]$ Freq < 1 kHz	
	$\pm [0,5 \% + 0,06 \% \cdot (DC-50)]$ Freq > 1 kHz	
Error absoluto adicional (pendiente en el paso a cero)	0,1xC/P C = rango en V o en A (para el rango 1.000 V, C = 5.000) P = pendiente en V/s A/s	
Protección	1.414 Vpk	

7.18. Cómputo de evento CNT

Según condiciones de activación del frecuencímetro.

Duración mínima del impulso	5 μ s
Cómputo hasta	99.999
Umbral de activación	10 % del rango salvo rango 1.000 V CA
Este umbral es:	positivo en \sqcap , negativo en \sqcup
Para los eventos negativos, cruce los cables.	
Protección	1.414 Vpk

7.19. Anchura de impulsos PW

Según condiciones de activación del frecuencímetro.

Resolución	10 μ s
Anchura mínima del impulso	100 μ s
Precisión	0,1 % L \pm 10 μ s
Duración máxima de un período	1,25 s (0,8 Hz)
Umbral de activación	20 % del rango salvo rango 1.000 V CA

Este umbral es: positivo en \sqcap , negativo en \sqcup .

Error adicional en la medida debido a la pendiente al pasar del cero:

véase §. Ciclo de trabajo, más arriba.

Para los eventos negativos, cruce los cables.

Protección	1.414 Vpk
------------	-----------


7.20. Cronómetro con fecha y hora

Precisión	aprox. 30 s/mes (desviación reloj tiempo real)
Resolución	1 s
Visualización	hora/minuto/segundo día/mes/año

7.21. Variación en el rango nominal de uso

Magnitud de influencia	Temperatura (Influencia máx.)	Campo	Humedad	Tensión Pila 4 < U < 6,4 V Acum. 4 < U < 5,5 V
Función				
V _{CC}	0,003 % / °C + 3 D / °C	ninguno		
V _{CA+CC}	0,05 % / °C	ninguno	influencia	ninguna influencia
V _{CA LowZ}	0,05 % / °C	ninguno	influencia	ninguna influencia
Hz	0,003 % / °C	ninguno	ninguno	ninguna influencia
✈	0,015 % / °C	ninguno	(objetivo)	(objetivo)
Ω 10 M/50 M Cap	0,007 % / °C 0,14 % / °C 0,15 % / °C	ninguno		
mA _{CC}	0,020 % / °C	ninguno		
mA _{CA+CC}	0,05 % / °C	ninguno		
10 A _{CC}	0,05 % / °C	ninguno		
10 A _{CA+CC}	0,055 % / °C	ninguno		
Peak fast	0,025 % / °C	ninguno		
Loader	1,5 D / °C (rango mV)			

7.22. Respuesta del filtro



8. CARACTERÍSTICAS GENERALES

8.1. Condiciones ambientales

Altitud	< 2000 m
Rango de referencia	23°C ± 5°C
Rango de uso especificado	0°C a 40°C
Influencia de la temperatura	véase § Variación
Humedad relativa	0 % a 80 % de 0°C a 35°C 0 % a 70 % de 35°C a 40°C
Temp. de almacenamiento	limitada a 70 % para los rangos 5 y 50 MΩ -20 a 70°C

8.2. Alimentación

- Alimentación eléctrica con un cargador de tipo USB 100-240 V CA/50-60 Hz/0,5 A
- Pilas: 4 x 1,5 V nominal – LR 6 Alcalinas (o más si es posible)
- Autonomía: ≈ 80 h en V CC
- Acumuladores: 4 x 1,2 V acumulador A-A recargable Ni-MH LSD 2.500
- Autonomía: ≈ 80 h en V CC (2.500 mAh).
≈ 55 h en V CA+CC (2.500 mAh).
Para optimizar la vida de los acumuladores, la carga del multímetro con cargador es operativa hasta < 35°C.
- Duración promedio de la carga: 6 h.
Se pueden realizar medidas mientras el multímetro se está cargando.

8.3. Visualización

- 1 display LCD gráfico 320 x 240 pts a color que permite mostrar una magnitud principal y 3 magnitudes secundarias, o pantalla gráfica
- Dimensiones de la visualización: 70 x 52 mm útil
- La frecuencia de actualización del display es de 200 ms.

8.4. Conformidad

8.4.1. Seguridad

Según NF IEC/EN 61010-1:

- | | |
|---|---|
| • Aislamiento | clase 2 |
| • Grado de contaminación | 2 |
| • Utilización | en interiores |
| • Altitud | < 2.000 m |
| • Categoría de medida de las entradas "medidas" | CAT-III, 1.000 V con respecto a la tierra |
| • Categoría de medida de las entradas "medidas" | CAT-IV, 600 V con respecto a la tierra |

8.4.2. CEM

Este instrumento ha sido diseñado de conformidad con las normas CEM vigentes y su compatibilidad ha sido testada de acuerdo con las siguientes normas:

Emisión e Inmunidad NF IEC/EN 61326-1

9. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

9.1. Carcasa

- Dimensiones 196 x 90 x 47,1 mm
- Peso 570 g
- Materiales ABS V0
- Estanqueidad IP67, según NF-EN 60529 (Fuera de servicio, en caso de inmersión, es necesario secar el dispositivo y, en particular, la regleta de bornes antes de volver a ponerlo en marcha).

10. MANTENIMIENTO



Salvo el fusible y las baterías (Salvo la pila), el instrumento no contiene ninguna pieza que pueda ser sustituida por un personal no formado y no autorizado. Cualquier intervención no autorizada o cualquier pieza sustituida por piezas similares pueden poner en peligro seriamente la seguridad.

10.1. Limpieza

Desconecte todas las conexiones del instrumento y apáguelo. Utilice un paño suave ligeramente empapado con agua y jabón. Aclare con un paño húmedo y seque rápidamente con un paño seco o aire inyectado. No se debe utilizar alcohol, solvente o hidrocarburo.

Para evitar que se oxiden los entrehierros, pasar periódicamente un paño ligeramente aceitado.

Procure que ningún cuerpo extraño obstaculice el funcionamiento del dispositivo de bloqueo del sensor.

10.2. Cambio del fusible

Para asegurar la continuidad de la seguridad, cambie el fusible defectuoso por uno de idénticas características:
11 A: 10x38 -1,000 V -F

10.3. Actualización del firmware

A fin de proporcionarle el mejor servicio posible en términos de prestaciones y evoluciones técnicas, Chauvin Arnoux le ofrece la posibilidad de actualizar el firmware de este instrumento descargando gratuitamente la nueva versión disponible en nuestro sitio web.

Visite nuestro sitio web:

<http://www.chauvin-arnoux.com/> Firmware

En la sección **Soporte**, haga clic en **Firmware ASYC IV/Loader Asyc IV v.xx.exe**

4 combinaciones de dos idiomas disponibles: Inglés/Francés, Inglés/Español, Inglés/Alemán e Inglés/Italiano.

Conecte el instrumento a su PC con el cable USB suministrado.

La actualización del firmware está condicionada por su compatibilidad a la versión hardware del instrumento. Esta versión se da en el SET-UP.

Atención: la actualización del firmware conlleva un reset de la configuración y la pérdida de los datos guardados. Como medida de precaución, haga una copia de seguridad de los datos de la memoria en un PC antes de actualizar el firmware.

11. GARANTÍA

Nuestra garantía tiene validez, salvo estipulación expresa, durante **36 meses** a partir de la fecha de entrega del material. El extracto de nuestras Condiciones Generales de Venta, se comunica a quien lo solicite.

La garantía no se aplicará en los siguientes casos:

- Utilización inapropiada del instrumento o su utilización con un material incompatible;
- Modificaciones realizadas en el instrumento sin la expresa autorización del servicio técnico del fabricante;
- Una persona no autorizada por el fabricante ha realizado operaciones sobre el instrumento;
- Adaptación a una aplicación particular, no prevista en la definición del equipo y no indicada en el manual de instrucciones;
- Daños debidos a golpes, caídas o inundaciones.

12. ANEXO

12.1. Configuration par défaut

En modo **Usuario**, el instrumento se enciende con la configuración personal del usuario (menús General y Medida) y la función seleccionada en el momento de su apagado; pero el acoplamiento se queda en función Voltio (CA+CC).
En modo **Básico** por defecto, el multímetro se enciende con su configuración elemental (valor por defecto) y con la función Voltio (CA+CC).

General	Idioma:	EN/Idioma*	Señal acústica:	sí
	Modo espera:	sí		
	Iluminación:	ECO	Comunicación:	IR
	IR baud:	38.400	Configuración:	elemental
	Energía:	Ni-MH		
	Capacidad acum.:	2.500 mAh	Protocolo comunicación:	MODBUS
Medida	Filtro:	NO	Impedancia:	10/20 M
	dBm REF:	600 Ω	W REF:	50 Ω
Func. PINZA,	Función:	V	Unidad:	A
Func. MATH	Ratio:	1 A/AV		
	Función:	V	Unidad:	ninguna
Func. MEM	Coef. A:	1	Coef. B:	0
	Frec. de reg.	1 s		
	Núm. de reg. 5292:	10.000	Núm. de reg. 5293:	30000
Funciones principales	V, A:	AUTO, CA+CC	Hz:	rango 10 V
	Ω , Capacidad:	AUTO	$^{\circ}$ C:	$^{\circ}$ C, Pt 100

* FR, DE, IT, ES según el firmware cargado y la selección del usuario.

Configuración al inicio sin ningún cable conectado. Si están conectados, se tomarán en cuenta para la selección de la función.

12.2. Recomendaciones antes de la carga de los acumuladores

Antes de proceder a una carga, compruebe que el instrumento está dotado de 4 acumuladores.

No es necesario sacarlos para cargarlos. Si "Ni-MH" está seleccionado en el menú Tipo de energía (véase párrafo), entonces está autorizada la carga.

Un intento de carga con pilas montadas podría ocasionar un deterioro del instrumento.

Por razones de seguridad, la carga de acumuladores sólo está autorizada entre: 0 $^{\circ}$ C y 35 $^{\circ}$ C.

Atención: una subida de temperatura interna ligada a una medida de corriente puede activar la seguridad térmica.

Para conservar los acumuladores en buen estado, utilice el multímetro hasta el nivel mínimo antes de proceder a una nueva carga.

Conecte luego el adaptador de corriente (USB) al conector de toma específica.

Conecte el adaptador de corriente (USB) a la red eléctrica.

El símbolo contiguo en el display permite seguir la evolución de la carga con un % de carga:

- batería cargada → símbolo verde y 100 %
- batería descargada → símbolo naranja indicación de carga aconsejada
- batería nivel límite → símbolo rojo y xx %
- batería nivel insuficiente → símbolo rojo intermitente y % así como señal acústica

Los acumuladores están totalmente cargados cuando el símbolo está estabilizado con segmentos (cada escalón fijo está adquirido), es decir para aproximadamente 6 h.

Los multímetros se entregan con acumuladores Ni-MH 2.500 mAh.

Estos acumuladores gastados se deben llevar a una empresa de reciclado o a una empresa de procesamiento de materias peligrosas.

No deseche, bajo ningún concepto, estos acumuladores al igual que otros residuos sólidos.





Para más información, contacte su agencia Manumasure.

Una vez los acumuladores totalmente cargados, el instrumento se detiene automáticamente.

A la entrega del multímetro, puede que los acumuladores estén descargados y requieren una recarga completa.

12.3. Tabla de las medidas secundarias

Display 1: Medida principal						Display secundario 1		Display secundario 2		Display secundario 3	
V CA V CA+CC	V CC	A CA A CA+CC	A CC	Hz	Ω	función	unidad	función	unidad	función	unidad
X		X				FREC	Hz	PER	S	Func MATH	
X						FREC	Hz	dB	dB	Func MATH	
X						dBm	dBm	REF(dBm)	Ω	Func MATH	
X		X				PK+	V-A	Pk-	V -A	CF	X
X	X	X	X			W	W	REF(Ω)	Ω	Func MATH	
				X		PER	S	DC+	%	Func MATH	
				X		PER	S	DC-	%	Func MATH	
				X		PW+	S	CNT+		Func MATH	
				X		PW-	S	CNT-		Func MATH	
X	X	X	X	X	X	Func MATH					
X	X					VxA	VA	A	A	Func MATH	

- MATH = $y = Ax + B$
- FREC = medida de la frecuencia
- PER = medida del período
- dB = medida de decibelio de tensión en dB
- dBm = medida de decibelio de potencia en dBm con REF = dBm REF
- Pk+ = medida de picos positivos
- Pk- = medida de picos negativos
- CF = medida del factor de pico
- w = cálculo de la potencia resistiva con REF = W REF
- VxA = cálculo de la potencia limitada a 400 Hz
- DCY+ = medida de ciclo de trabajo positivo 
- DCY- = medida de ciclo de trabajo negativo 
- W+ = medidas de anchura de impulsos o de duraciones positivas
- PW- = medidas de anchura de impulsos o de duraciones negativas
- CNT+ = cómputo de impulsos positivos 
- CNT- = cómputo de impulsos negativos 



FRANCE

Chauvin Arnoux

12-16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tél : +33 1 44 85 44 85

info@chauvin-arnoux.com
www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL

Chauvin Arnoux

Tél : +33 1 44 85 44 38

export@chauvin-arnoux.fr

Our international contacts

www.chauvin-arnoux.com/contacts

