

LES ÉTAPES DE LA QUALIFICATION K3

ÉTAPE 1

Essais de sécurité électrique,
fonctionnels et d'émission
électromagnétique

- Contrôles liés à la sécurité électrique
- Contrôles fonctionnels
- Vérification des émissions électromagnétiques (EMC)

Essais aux limites d'emploi
liées à l'environnement

- Perturbations électromagnétiques
- Influence de la température

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Essais de
vieillesissement

- Haute température
- 2 000 heures

Essais de tenue aux séismes

- Secousses

ÉTAPE 4

Scannez le QR Code
pour visionner la vidéo
sur nos essais sismiques



ÉTAPE 5

Essais de validation
technologique

- Croissance des whiskers